


### Fahrzeugdetails

|                      |   |                       |             |                      |             |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXEYDF6F6 RMA27895                          | Erstzulassung         | 12.11.2024  | Außenfarbe           | Kaolin Weiß |
| Hersteller           | OPEL  | Kennzeichen           | M-LC1232    | Laufleistung         | 36 852 km   |
| Modell               | MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |             |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                                   | Höhe Vorschaden netto | 0 €         | Vorschaden kommentar |             |

### Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich








### Lose Teile





|                           |   |
|---------------------------|---|
| Reserverad                | ✘ |
| Bordwerkzeug              | ✔ |
| Wagenheber                | ✔ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✔ |








### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

### Reifen


|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis 225/70/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm      |  |  | Maxxis 225/70/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm      |  |
| Continental 225/70/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm |  |  | Continental 225/70/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm |   |

### Außenschäden

|   |   |              |                    |   |  |              |                              |
|---|---|--------------|--------------------|---|--|--------------|------------------------------|
| 1 |  | Bauteil      | Reserverad         | 2 |  | Bauteil      | Türeinstieg                  |
|   |   | Position     | -                  |   |  | Position     | Vorne links                  |
|   |   | Beschreibung | Fehlende Elemente  |   |  | Beschreibung | Kratzer                      |
|   |   | Anmerkungen  | -                  |   |  | Anmerkungen  | -                            |
| 3 |  | Bauteil      | Radhausverkleidung | 4 |  | Bauteil      | Windschutzscheibe mit Kamera |
|   |   | Position     | Hinten links       |   |  | Position     | -                            |
|   |   | Beschreibung | Ersetzen           |   |  | Beschreibung | Ersetzen                     |
|   |   | Anmerkungen  | -                  |   |  | Anmerkungen  | -                            |

|              |  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
|--------------|--|--|---------|------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|----|--|--|---------|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 5            |   | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>        | Bauteil | Klebesatz  | Position | Vorne         | Beschreibung | Pauschale       | Anmerkungen | - | 6  |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>             | Bauteil | Motorhaube           | Position | -             | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - |
| Bauteil      | Klebesatz  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Vorne  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Pauschale  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Bauteil      | Motorhaube   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| 7            |   | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Stoßfänger | Position | Vorne         | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | 8  |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>          | Bauteil | Stoßfänger           | Position | Vorne links   | Beschreibung | Ersetzen        | Anmerkungen | - |
| Bauteil      | Stoßfänger   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Vorne  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Bauteil      | Stoßfänger   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Vorne links  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Ersetzen   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| 9            |   | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>        | Bauteil | Säule      | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle           | Anmerkungen | - | 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Seitenwand unterhalb | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle           | Anmerkungen | - |
| Bauteil      | Säule  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Hinten rechts  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Delle  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Bauteil      | Seitenwand unterhalb   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Hinten rechts  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | Delle  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| 11           |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>      | Bauteil | Tür        | Position | Vorne rechts  | Beschreibung | SR Kratzer      | Anmerkungen | - |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Bauteil      | Tür  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Position     | Vorne rechts   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Beschreibung | SR Kratzer   |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |
| Anmerkungen  | -  |  |         |            |          |               |              |                 |             |   |    |  |  |         |                      |          |               |              |                 |             |   |

**Sonstiges**

|              |   |   |         |                  |          |   |              |            |             |   |
|--------------|---|---|---------|------------------|----------|---|--------------|------------|-------------|---|
| 12           |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - |
| Bauteil      | Lackvorbereitung  |   |         |                  |          |   |              |            |             |   |
| Position     | -   |   |         |                  |          |   |              |            |             |   |
| Beschreibung | Lackierung  |   |         |                  |          |   |              |            |             |   |
| Anmerkungen  | -   |   |         |                  |          |   |              |            |             |   |

**Geschätzte Reparaturkosten**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Gesamt netto</b> | <b>2.704,72€</b> |
|---------------------|------------------|