



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

SKODA

NS

ACDTUAX1

NAD7AD7GC0104B0G55C1B2A

KODIAQ

IP-MQB37AS_A0_0822-TMB-1

AT-5QA_OV_0218_000-TMB-1

08-SKx-71SW_NS_DTUA_AD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1

PR-VW_00208_00_000-WWW-1

M1G

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

TMBLN7N50N8046051

08.04.2022

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 08.04.2022

Mlada Boleslav, 08.04.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Sonstige (g/km)	Benzin/ Diesel (l)	Gas: CNG/LPG (m ³)/ (l)	Sonstige (l)
Innerorts	171			6.5		
Außerorts	125			4.7		
Kombiniert	142			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (km):

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel (g/km):

Gas (CNG/LPG) (g/km):

Sonstige (g/km):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel (g/km):

Gas (CNG/LPG) (g/km):

Sonstige (g/km):

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Sonstige (g/km)	Benzin/ Diesel (l)	Gas: CNG/LPG (m ³)/ (l)	Sonstige (l)
Niedrig	225			8.6		
Mittel	165			6.3		
Hoch	148			5.6		
Extra hoch	177			6.7		
Kombiniert	172			6.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (km):

Elektrische Reichweite innerorts (km):

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575##NO.16.2.: with trailer axle 2+99 kg##NO.35.##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41##235/50 R19 99V#7,5JX19 ET40##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43##235/55 R18 100V#7,5JX18 ET40##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43##235/55 R18 100V M+S#7,5JX18 ET40##235/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

- | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|---|
| 28. | Getriebe (Typ): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
| 28.1. | Gang: | | | | | | | | | |
| 28.1.2. | Übersetzungsverhältnisse: | | | | | | | | | |
| 28.1.3. | Übersetzung des Achsgetriebes: | | | | | | | | | |
| 29. | Gesamübersetzung: | | | | | | | | | |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 216 | | | | | | | | |
| 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1575 | | | | | | | | |
| 35. | Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: | / 1565 | | | | | | | | |
| 36. | Achse 1: | 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1 | | | | | | | | |
| 37. | Achse 2: | 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1 | | | | | | | | |
| 38. | Anhänger-/Bremsanschlüsse: | | | | | | | | | |
| 39. | Code des Aufbaus: | AC | | | | | | | | |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | black | | | | | | | | |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1 | | | | | | | | |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz): | 5 | | | | | | | | |
| 42.1. | Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug: | | | | | | | | | |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | | | | | | | | | |
| 46. | Geräuschpegel | | | | | | | | | |
| 47. | Standgeräusch [dB(A)] bei min-1: | 81.00 | | | | | | | | |
| 47.1. | Fahrgeräusch [dB(A)]: | 67.00 | | | | | | | | |
| 47.1.1. | Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} : | EURO 6 AP | | | | | | | | |
| 47.1.2. | Prüfmasse [kg]: | 1924 | | | | | | | | |
| 47.1.3. | Querschnittsfläche [m ²]: | | | | | | | | | |
| 47.2. | Straßenlastkoeffizienten | | | | | | | | | |
| 47.2.1. | f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]: | | | | | | | | | |
| 47.2.2. | Fahrzyklusklasse: | 3b | | | | | | | | |
| 47.2.3. | Miniaturisierungsfaktor (fax): | | | | | | | | | |
| 48. | Begrenzte Geschwindigkeit: | no | | | | | | | | |
| 48. | Abgasemissionen: | 715/2007*2018/1832AP | | | | | | | | |
| 48.1. | 1.2. Prüfverfahren: | Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 48.2. | 2.2. Prüfverfahren: | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 48.3. | Benzin/ | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # | |
| 48.4. | Diesel | 20.9 | | | 30.0 | 39.5 | | 0.3900 | 0.01E11 | |
| 48.5. | Gas | | | | | | | | | |
| 48.6. | andere | | | | | | | | | |
| 48.7. | Benzin/ | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # | |
| 48.8. | Diesel | | | | | | | | | |
| 48.9. | Gas | | | | | | | | | |
| 48.10. | andere | | | | | | | | | |
| 48.11. | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]: | 0.27 | | | | | | | | |
| 48.12. | Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: | NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km] | | | | | | | | |
| 48.13. | Vollständige RDE-Fahrt: | 80.0 80.0 6.00 ET1 6.00 ET1 | | | | | | | | |
| 48.14. | Innerstädtische RDE-Fahrt: | 80.0 | | | | | | | | |




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

08.06.2022	21	8004	22	AVW00393	2	2	147/3600	216
MIG		AC			1671		1882	
TMBLN7NS0N8046051			3	2			--1755	
SKODA								
NS					172	100	2410	
ACDTUAX1					1210	1250	2410	
NAD7AD7GC0104B10GSSC182A					1210	1250		
					81	3075	67	
KODIAQ					2500	750	5	
SKODA (CZ)					235/50 R19 99V			
Geländefz. Pers.bef.					235/50 R19 99V			
Kombi limousine								
7/15/2007*2018/1832AP					Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					e8*2007/46*0249*23			
Diesel					14.10.2021		GJ909564	
0002	141	36AP	P1	1968				
7.2/8.2:+99 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombi								
nation:4910kg*vw.AHK lt. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 08.								
06.2022*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden




Bild 14 : Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden




Bild 15 : Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden




Bild 16 : Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden




Bild 17 : Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden



Bild 18 : Tür vorn rechts zerkratzt




Bild 19 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 20 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 24 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Seitenwand hinten links eingedellt



Bild 27 : Seitenwand hinten rechts eingedellt




Bild 28 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 29 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 30 : Heckklappe zerkratzt



Bild 31 : Stoßfänger hinten, Spoiler Stoßfänger hinten und Abdeckung Radlauf hinten rechts verschrammt (Haftpflichtschaden)




Bild 32 : Stoßfänger hinten, Spoiler Stoßfänger hinten und Abdeckung Radlauf hinten rechts verschrammt (Haftpflichtschaden)




Bild 33 : Stoßfänger hinten, Spoiler Stoßfänger hinten und Abdeckung Radlauf hinten rechts verschrammt (Haftpflichtschaden)



Bild 34 : Reifenfüllflasche Haltbarkeit abgelaufen




Bild 35 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 36 : Sonnenschutzrollo hinten rechts beschädigt




Bild 37 : Verkleidung D-Säule rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4951938
Hersteller Škoda
Model Kodiaq
Variante Tour 2.0 TDI
Listenpreis 43.579,82
VIN TMBLN7NS0N8046051
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen M GZ1658

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4951938

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109842	02.01.2026	Stoßfänger hinten	
2026109842	02.01.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Tour	Aufbauart	SUV
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLN7NS0N8046051	HSN / TSN	8004 / AVW
Schlüssel-Nr.	40467650	Km-Stand abgelesen	37860
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/Ci; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12V-Steckdose in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Ablagefach auf dem linken Radhauskasten, Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum, Abwahl serienmäßige Anschlussgarantie, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Assistenzsystem Traveller Plus (DSG), Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Anodized Cross, Diebstahlwarnanlage, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektrische Heckklappenbedienung inkl. Komfortöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent (Light Assist), Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten vorne und hinten, Geschlossenes Ablagefach auf der Fahrerseite, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Handschuhfach beleuchtet, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kessy - schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (Light Assist), LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik & LED-Kennzeichenbeleuchtung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht, Paket: Family, Parklenkassistent, Parksensoren vorn & hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radio: Infotainmentsystem Amundsen (Tour), Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Procyon Aero Grau-Glanzgedreht, Räder: RunFlat-Bereifung mit Seal Technologie, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung, Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kodiah, Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo für die Seitenscheiben hinten, Sunset, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung inklusive Phonebox, Türeinstiegsleisten vorn, Variables Befestigungskonzept im Kofferraum, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerkupplungsvorrichtung, Schwenkbar
PG1	Dachreling, eloxiert
PHB	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) Lackierung: Metallic / Perleffekt
EM1	Müdigkeitserkennung
P2D	Paket: Business Columbus (Tour)
PWF	Rückfahrkamera
UK3	Sitze: Lehnenfernverstellung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 20.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16, 17)
2. Stoßfänger hinten, Spoiler Stoßfänger hinten und Abdeckung Radlauf hinten rechts verschrammt (Haftpflichtschaden), instandsetzen (Bild 31, 32, 33)
3. 1 Funkschlüssel Batterie leer, erneuern
4. Reifenfüllflasche Haltbarkeit abgelaufen, erneuern (Bild 34)
5. Sonnenschutzrollo hinten rechts beschädigt, erneuern (Bild 36)
6. Verkleidung D-Säule rechts zerkratzt, erneuern (Bild 37)
7. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 35)
8. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 28, 29)
9. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)
10. Dach, eingedellt, drücken (Bild 23)
11. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
12. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorn rechts zerkratzt (Bild 18)
Tür hinten links zerkratzt (Bild 19)
Seitenwand hinten links eingedellt (Bild 26)
Seitenwand hinten rechts eingedellt (Bild 27)
Heckklappe zerkratzt (Bild 30)