

VXKUPHNEKN4129545

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	62.634 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129545	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	22.03.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	03/2026, 61.827 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Lackmangel - Smart Repair
3	Tür vorn links	Türdichtung - Kratzer - erneuern
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Dunlop	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 07.07.2026
Protokollnummer: 46441309
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	62.634 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4129545	Erstzulassung	22.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 07.07.2026
Protokollnummer: 46441309
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 07.07.2026
Protokollnummer: 46441309
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 07.07.2026
Protokollnummer: 46441309
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - Smart Repair




Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - Kratzer - erneuern




Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum: 07.07.2026
Protokollnummer: 46441309
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	442588
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	13.697,48
VIN	VXKUPHNEKN4129545
Erstzulassungsdatum	22.3.2022
Kennzeichen	BOR-SJ 793

Schadensfälle der int. Belegnummer: 376080

31.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107916	26.11.2022	Kennzeichen vorne	

- Seite 1 von 1 -