

# Bewertungsgutachten

**Kennzeichen** **FIN** **TMBAJ7NX0NY079470**

Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

## Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
|                                              |  |
| Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) |  |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)   |  |

---

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Frau Lang. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.04.2026.

---

## Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

---

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

---

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

-2. Schlüssel lag bei Besichtigung nicht vor, ebenso die Sommerräder, laut Frau Lang ist beides vorhanden, konnte jedoch nicht besichtigt und beurteilt werden

-Fahrzeug war bei Besichtigung stark verschmutzt

---

## Fahrzeugbeschreibung

---

### Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

06.10.2022

06.10.2024

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2027

## Technische Daten

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                  |
| Hersteller                 | Skoda                                                               |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | Octavia Lim. (NX3)(01.2020->) / Octavia 2.0 TDI DPF Style (EURO 6d) |
| Aufbauart                  | Limousine                                                           |
| HSN / TSN                  | 8004 / AWG                                                          |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | TMBAJ7NX0NY079470                                                   |
| Türen                      | 4                                                                   |
| Sitzplätze                 | 5                                                                   |
| Farbe (Hersteller)         | Moon-Weiss Metallic                                                 |
| Lackierung                 | Wasserbasis / 2Y, LS9R                                              |
| Polster / Farbe            | Stoff / Beige                                                       |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                                                              |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4                                                     |
| Leistung / Hubraum         | 110 kW / 1968 cm <sup>3</sup>                                       |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                        |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                                                       |
| Felgen                     | Leichtmetall                                                        |
| Km-Stand abgelesen         | 121.904                                                             |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ              | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 225 / 45 R 18 95 V | Bridgestone / Blizzak 6 FSL | W / O | 6 mm        |
| rechts  | 225 / 45 R 18 95 V | Bridgestone / Blizzak 6 FSL | W / O | 6 mm        |
| 2 links | 225 / 45 R 18 95 V | Bridgestone / Blizzak 6 FSL | W / O | 7 mm        |
| rechts  | 225 / 45 R 18 95 V | Bridgestone / Blizzak 6 FSL | W / O | 7 mm        |
| Notrad  |                    |                             |       |             |

W/ Winter; / O Original;

## Serienausstattung

Ablagefach für Regenschirm, Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum), Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 59 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel grau, Doppeltonfanfare, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontkamera, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Gepäck-/Laderaumabdeckung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 134 A, Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor

2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Notrufsystem, Parkbremse elektronisch, Phonebox, Radioempfang digital (DAB+), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schließ-/Startsystem Kessy, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Remote Services, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung), Sprachsteuerung für Infotainment-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, Türen mit Warnleuchte, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go

### Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ausstattungs-Paket: Parken & Licht, Ausstattungs-Paket: Reise Plus, Frontscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Infotainment-Paket Columbus Plus, Kindersicherung elektr. betätigt, Komfort-Paket Plus, LM-Felgen 7,5x18 (Perseus, glanzgedreht), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI DPF KAT (DSTA), Perleffekt-Lackierung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige, Sound-System Canton

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 11.11.2025 bei Kilometerstand 110.120. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 11.200 km.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Minderwert (Bild 8); Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, Minderwert (Bild 9); Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt, Minderwert (Bild 10); Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 11, 12); Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 13, 14); Motorhaube deformiert und verkratzt, erneuern (Bild 15, 16); Einstieg vorn rechts eingedellt, smart repair (Bild 19); Kotflügel vorne links eingedellt und verformt, erneuern (Bild 24, 25); Kühlergrill verkratzt, erneuern (Bild 20); Stoßfänger vorne verkratzt, smart repair (Bild 21). Bremsscheiben Hinterachse und Vorderachse Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 22, 23). Tür vorne links Einstieg, deformiert, smart repair (Bild 7);

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Spiegelkappe rechts zerkratzt, (Bild 17); Mittelkonsole zerkratzt, (Bild 18).

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Serviceanzeige




Bild 6 : Übersicht Bordmappe und Fahrzeugschlüssel



Bild 7 : Tür vorne links Einstieg, deformiert, smart repair



Bild 8 : Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Minderwert



Bild 9 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, Minderwert




Bild 10 : Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt, Minderwert




Bild 11 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 12 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 14 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 15 : Motorhaube deformiert und verkratzt



Bild 16 : Motorhaube deformiert und verkratzt



Bild 17 : Spiegelkappe rechts zerkratzt



Bild 18 : Mittelkonsole zerkratzt



Bild 19 : Einstieg vorn rechts eingedellt



Bild 20 : Kühlergrill verkratzt



Bild 21 : Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 22 : Bremsscheiben Hinterachse und Vorderachse Tragbild mangelhaft



Bild 23 : Bremsscheiben Hinterachse und Vorderachse Tragbild mangelhaft




Bild 24 : Kotflügel vorne links eingedellt und verformt



Bild 25 : Kotflügel vorne links eingedellt und verformt