



YV1UZZK5VDN1015628

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	114.423 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	255 Tag(e)
Typ/Modell	XC60	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	YV1UZZK5VDN1015628	Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	28.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 105.364 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern
13	Heckbereich	Heckblech (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/60 R18 107H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/60 R18 107V	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46278147
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	114.423 km
Fahrgestellnummer	YV1UZZK5VDN1015628	Erstzulassung	28.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Heckblech (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Heckbereich: Heckblech (Mehrkosten mögli...
- beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YV1UZZK5VDN1015628

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	114,423 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	255 Tag(e)
Type / Model	XC60	Main inspection (Report not on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	YV1UZZK5VDN1015628	Power / Engine displacement	145 kW / 1,969 ccm
First registration	28 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 105,364 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Cover / polish
2	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Roof	Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work
5	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
6	Roof	Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
8	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint
12	Rear bumper	Rear bumper (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace
13	Rear of vehicle	Rear panel (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/60 R18 107H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/60 R18 107V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/60 R18 107V	Continental	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46278147
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	XC60	Mileage (Read)	114,423 km
Vehicle Identification number	YV1UZZK5VDN1015628	First registration	28 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(... - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Roof: Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Roof: Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace



Damage #13: Rear of vehicle: Rear panel (Mehrkosten möglich) - Damaged - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46278147
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #13: Rear of vehicle: Rear panel (Mehrkosten möglich) -
Damaged - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC60 B4 D Core Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW
Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MR 8811	Fahrgestell-Nummer:	YV1UZK5VDN1015628
Vertrags-Nummer:	99707081	Erstzulassung:	28.01.2022
Internes KZ:	15053921	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC60 B4 D Core Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 B4 D Core Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	145 / 197	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	176
durchschn. Verbr./100 Km:	6,700	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,400
Leergewicht (kg):	1912	zul. Gewicht (kg):	2460

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99707081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 8811
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D Core Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.06.2026	9060000584	Eigenverschulden	Dach vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
07.12.2025	9059972455	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99707081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 8811
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D Core Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.02.2023	23946	Wartungszusatzumfänge
28.02.2023	23946	Wartungszusatzumfänge
28.02.2023	23946	Inspektion und Wartung
28.02.2023	23946	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer