



Peugeot 2008

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VIN | VR3USHNK9RJ688977 |
| Primera matriculación | 22/5/2026 |
| Kilometraje del vehículo | 48.833 km |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---|----------|
| Fecha de la inspección | 9/6/2026 11:35:20 | Descripción de la dirección de inspección | HARTMANN |
|------------------------|-------------------|---|----------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|--------|-------------------|-----------------------|------------|
| Marca | Peugeot | Primera matriculación | 22/5/2026 |
| Modelo | 2008 | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | VR3USHNK9RJ688977 | Tipo de combustible | Gasolina |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Núm llaves | 2 | Documento de matriculación | No |
| Ficha Técnica | No | Tipo de libro de mantenimiento | Libro de mantenimiento presente |
| Manual de instrucciones | Sí | | |

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 4,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Delantera | Derecha | 4,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 5,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Derecha | 5,0 mm | Goodyear | 215/60 R 17 96 H | Verano | Aluminio | No aplica |

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo de daño | Encendido |
| Modo de reparación | Control |



3 | Guarnic int DER maletero

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Importe |

Exterior



2 | Paragolpes Tras

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



4 | Puerta Delant Dr

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



5 | Caja Retrov Ext DR

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |

Fotos comerciales

