


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002426123
Besichtigt am:	27.04.2026 13:05
Berichts-Nr:	10500227
FIN:	WVGZZZCSZPY050421

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	24.04.2023
Laufleistung:	69.422 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.500 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16	Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Fensterheber elektrisch
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Pamplona
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontantrieb
Abgasnorm EU6 AP	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne für FM-Empfang	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
App-Connect	Gehobene Komfort-Ausstattung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 140 A	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Leuchtwertenregulierung
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
 Modul Boden hinten Ausführung 3
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normalsitze vorn
 Notbremsassistent "Front Assist"
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Navigationsgerät
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Radio "Composition"
 Radschrauben Standard
 Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
 Schaltgetriebe MQ200
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Staufach unter den Vordersitzen(n)
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfstand Deutschland
 Überhang hinten, mittel
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Version Standard
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500227
vom: 27.04.2026

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	2,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY050421

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10500227
vom: 27.04.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

8 Dellen auf dem Dach



2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



4 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

