

Information véhicule

Marque:	OPEL	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	CROSSLAND X DIESEL - 2020	NIV:	W0V7H9EJ2L4145198
Type de carburant:		Puissance:	88 kW
Versión:	1.5 TD ECOTEC Innovation S/S	Première immatriculation	19/02/2020
Kilométrage:	144249 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	4	Avant	5
Droite	3	Gauche	2
Intérieur	2	Toit & autres	3

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Aile ARD
Bosse(s)
Acceptable
Droite



Aile ARG
Mauvaise réparation
Contrôler
Gauche





Capot
Bosse(s)
Acceptable
Avant



Capot
Réparé
Pas de réparation
Avant



Carrosserie
Grêle
Forfait grêle
Toit & autres



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Ciel de toit
Griffe(s)
Acceptable
Intérieur



Garnit. couvercle AR
Griffe(s)
Acceptable
Arrière




Garnit. int G coffre
Griffe(s)
Acceptable
Arrière



Insonorisant capot
Endommagé
E - Remplacer
Avant



Insonorisant capot
Endommagé
E - Remplacer
Avant



Jante alum. ARD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Marche pied G

Bosse(s)

Acceptable

Gauche



Moulure de pare-chocs AR
Déformé / Forcé
E - Remplacer
Arrière



Pare-brise
Eclat(s)
Acceptable
Avant



Pare-chocs AR
Griffe(s)
Smart repair
Arrière



Pavillon

Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Toit & autres



Porte ARD

Bosse(s) et griffe(s)
Acceptable
Droite



Volant

Usé

Acceptable

Intérieur



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	195/60/16/89/V	Hankook	4,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	195/60/16/89/V	Hankook	4,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	195/60/16/89/H	Bridgestone	3,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	195/60/16/89/H	Bridgestone	3,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	19/02/2028	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbre clés total	2
Réinitialisation des paramètres d'usine	Type de carnet d'entretien		Entretien digital
Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine			

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.