



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden



Fahrzeugangaben

VIN : WF0FXXGAHFMP52515

Zulassungsland :

Garantie - Startdatum : 14.07.2021

Modell : Fiesta 2017

Nächster TÜV fällig : 01.07.2024

Motor : 1.1L FX 12V TI-VCT I3 GS UPG A

Farbe : RACE RED

Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
8 Jahr (120000 km)	07.11.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (18693KM)	114915KM (je nachdem, was zuerst eintritt)
	31.03.2028 bei normaler Jahreslaufleistung	

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus am Stachus Dammfeldstraße 3 Elsenfeld 63820 GERMANY 06022/5060255 06022/5060255 info@amhaz.de www.ford-amhaz-elsfeld.de	Auftragsdatum : 31.03.2026 Auftragsnummer : 10421	Ablesewert : 84915 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 6 Jahr (90000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Erneuerung der Bremscheiben und -beläge vorn

Autohaus am Stachus Dammfeldstraße 3 Elsenfeld 63820 GERMANY 06022/5060255 06022/5060255 info@amhaz.de www.ford-amhaz-elsfeld.de	Auftragsdatum : 12.12.2024 Auftragsnummer : 102691	Ablesewert : 60656 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (60000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Austausch des Luftfilters
---	---	------------------------------	--

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Sicherheitsdruckcode : KAJBE20260331DE/-

Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

Druckdatum : 11.06.2026

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden



Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus am Stachus Dammfeldstraße 3 Elsenfeld 63820 GERMANY 06022/5060255 06022/5060255 info@amhaz.de www.ford-amhaz-elsenfeld.de	Auftragsdatum : 01.08.2023 Auftragsnummer : 101203 	Ablesewert : 30520 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (30000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch der Wischerblätter (vorn) Motoröl erneuern
Auto-Fiegl GmbH - Roth Bortenmacher Str. 1 Roth 91154 GERMANY 09171/9704-0 fiegl-roth@auto-fiegl.fsoc.de https://www.ford-fiegl.de/	Auftragsdatum : 11.05.2021 Auftragsnummer : 371050 	Ablesewert : 10 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ablieferungs-Inspektion Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Sicherheitsdruckcode : KAJBE20260331DE/-

Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

Druckdatum : 11.06.2026

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	22.06.2026
Referenznummern	0002050526

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0FXXGAHFMP52515		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Fiesta 1.1 Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	86.064 km
Erstzulassung	14.07.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.084 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88T	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88T	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88T	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Sonstige	195/60 R15 88T	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 01.08.2023 bei km 30.520.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	AUX-IN-Anschluss
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachspoiler Wagenfarbe
Easy-Driver-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bodenleuchte im Außenspiegel	Einparkhilfe hinten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	Fensterheber elektrisch vorn
Fußmatten Velours - vorn	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 3-türig
Klimaanlage	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kühlergrill schwarz	Lackierung Race-Rot
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Mittelkonsole	Getränkehalter vorn
Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Stahlfelgen 6x15
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	733,69 €	403,53 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Kante, verkratzt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31)	79,76 €	79,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	2159,48 €	1187,71 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	43,32 €	23,83 €
Radkappe(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	43,32 €	23,83 €
Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 38, Bild 39)	43,32 €	23,83 €
Radkappe(n) hinten links, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	43,32 €	23,83 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	658,64 €	658,64 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	422,05 €	232,13 €
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	60,50 €	33,28 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 37)	65,28 €	35,90 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	611,57 €	611,57 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 21, Bild 22)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.363,05 €
Minderwert	3.736,64 €
Händlereinkaufspreis	2.125,00 €
Händlerverkaufspreis	2.925,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 44 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

Bild 15 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen



Bild 18 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 21 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten




Bild 22 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 30 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, Kante, verkratzt, Smartrepair



Bild 32 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Heckklappe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Heckklappe, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Heckklappe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 38 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 39 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 40 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 41 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 42 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 43 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 44 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen