


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002543229
Besichtigt am:	03.07.2026 12:08
Berichts-Nr:	10935099
FIN:	TMBLR9NP2R7041943



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWC
Erstzulassungsdatum:	24.06.2024
Laufleistung:	20.427 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz-Formhimmel in schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Batterie 420A (70Ah)
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie/Generator Kapazität Standard
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Bauteile mit besonderer Oberfläche
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Berganfahrassistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordwerkzeug
2x USB vorne + 2x USB hinten	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
3 Schlüssel	Business Columbus
3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport, beheizb., mit Schaltwippen DSG, perforiert-schwarze Umnähung (grau für Sportline)	Chrom-Paket
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	DAB - Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dachreling, schwarz
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste SportLine mit Ambiente- Beleuchtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Drehstromgenerator 140 A
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Allradantrieb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Alu Pedalen	ECO-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Anhängerkupplung, schwenkbar	-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Assistenz & AHK	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Sportline	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Heckspoiler (Version 3)
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Komfort Plus
 Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
 Kopfstützen für Vordersitze
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert,
 spezielles Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
 Leichtmetallräder "VEGA" 8Jx19" Anthrazite glanzgedreht
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)
 Linkslenker
 Matrix-Beam
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit Halter
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Motorenstart Standard
 Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie
 Ohne Adapter
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Preisstützung
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 235/40 R19 96W
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz Schwarz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Suedia/Leder - Sportline
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Textilfußmatten
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Warnleuchten (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLR9NP2R7041943

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen



3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair

