


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002473500
Besichtigt am:	28.05.2026 09:14
Berichts-Nr:	10690593
FIN:	WVWZZZCD8RW176515

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNZ
Erstzulassungsdatum:	23.04.2024
Laufleistung:	38.347 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul Grau-Flintgrau/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.900 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Valencia" 7,5 J x 17 in Grau Metallic	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4+1 Lautsprecher	Elektronische Differenzialsperre XDS
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l eTSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Autobahnlicht	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Bordwerkzeug	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Car2X	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dachhimmel	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Kurzheck
Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	

LED-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne UNECE CS&SU
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorenstart Standard	Ohne zus.Zierleisten
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Pedale in Edelstahl gebürstet
Nicht Heissland	Progressivlenkung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radio "Composition"
Normal-Lackierung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Radstand
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen 225/45 R 17
Ohne Anhängervorrichtung	Reifenkontrollanzeige
Ohne Aufkleber und Embleme	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	R-Line Ausstattung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Dachreling	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Head-Up Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ladekabel	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne Lichtassistent	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Mode3 Ladekabel	Sportfahrwerk
Ohne Navigationsgerät	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator hinten
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stabilisator vorn
Ohne Sitzheizung	Standard-Klimazonen
Ohne Speedlimiter (LIM)	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling
Ohne Spurwechselassistent	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Sportsitze vorn

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vierlenkerachse

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Gebrochen	Ersetzen
2	Schwellerverkleidung rechts	Deformiert	Ersetzen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Display	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD8RW176515

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zündschlüssel - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar


Schlüsselbart hält nicht im Funkcontainer.



2 - Schwellerverkleidung rechts - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Halteleiste gebrochen, Schwellerverkleidung deformiert sowie in der Lackierung zerkratzt.




3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

UVP Felge: 539,00 EUR



7 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Lackieren



8 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Lackieren



9 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Display - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

