

L6TCX2E74NE024680

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	78.164 km
Hersteller	LYNC & CO	Restlauf bis Service	2.000 km
Typ/Modell	LYNK 01	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2026
Fahrgestellnummer	L6TCX2E74NE024680	Leistung / Hubraum	192 kW / 1.477 ccm
Erstzulassung	15.12.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2ter Schlüssel zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - kein Abzug
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Betriebsanleitung Fahrzeug
Interieur - Hutablage

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R20 100W	Vredestein	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R20 100W	Vredestein	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Service nachweis nicht vorhanden

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	LYNC & CO	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	LYNK 01	Laufleistung (abgelesen)	78.164 km
Fahrgestellnummer	L6TCX2E74NE024680	Erstzulassung	15.12.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Anas Belkini)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Schweller



Abbildung 8: Schweller




Abbildung 9: Typenschild



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Montierte Bereifung




Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Zubehör



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges





Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
Kratzer - Wertminderung