

Fahrzeug:	VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	LU -D 0800E	Fahrgestell-Nummer:	YV1PWH1V2P1194549
Vertrags-Nummer:	61693080	Erstzulassung:	03.05.2023
Internes KZ:	15048675	Kilometer-Stand:	59001
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Antitefontyp:

55.420,17

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design, Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, 255/40 R19	756,30
Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungs sensor, Sicherheitsschließung	453,78
Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman Kardon	831,93
Black Stone	0,00
Frontscheibenheizung	226,89
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)	0,00
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit	0,00
Licht-Paket	882,35
Recharge Core	5.630,25
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	428,57
Sitzkomfort-Paket	1.176,47
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

65.806,71

78.309,98

78.309.98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,500
Leergewicht (kg):	2075	zul. Gewicht (kg):	2590

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61693080
Amtliches Kennzeichen: LU -D 0800E
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
31.12.2025	9059975230	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 61693080
Amtliches Kennzeichen: LU -D 0800E
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
29.04.2024	19145	Wartungszusatzumfänge
29.04.2024	19145	Inspektion und Wartung
16.06.2025	45052	Inspektion und Wartung
16.06.2025	45052	Bremsflüssigkeitswechsel
16.06.2025	45052	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU D800E

FIN

YV1PWH1V2P1194549

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
04.05.2026, per Mail.
05.05.2026, 15:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr
Herrmann.
30.04.2026
Vertragsnummer 61693080
Auftragsnummer 31179240
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.598,00 EUR
-3.863,86 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.732,00 EUR
-3.136,13 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2023	Letzte Zulassung	03.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V90 T6 Recharge AWD Essential	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1PWH1V2P1194549	HSN / TSN	9101 / BSB
Schlüssel-Nr.	10512830	Km-Stand abgelesen	59001
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	186
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	BLACK SOLID (STONE) / Uni / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	4 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	4 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	3 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Fahrzeugheck, Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger, Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug, CleanZone Luftqualitätssystem, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Einlagen: Aluminiumeinlage Checkered Alu, Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn und hinten, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom, Gepäckraum-Trennnetz, Gepäckraumklappenentriegelung per Funkfernbedienung oder vom Fahrerplatz aus, Getriebe: 8-Gang Geartronic, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze, Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Jalousie in der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz, Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A, Laderaumrollo (elektrisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Parkbremse, elektrisch, Parktickethalter, Pollenfilter, Polsterung: Textil/T-Tech Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Dachantenne (Finne), Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 18" 5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv), Räderzubehör: Reifendichtmittel, Safety Assistance, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege, elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar, Start-/Stop-Technologie, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz, Textilfußmatten (vorn und hinten), Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), WHIPS

Schleudertrauma-Schutzsystem, Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.06.2025 bei Kilometerstand 45.049

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, verformt, erneuern (Bild 7)	1.700,00	2.023	100	-1.700,00	-2.023
2. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 8)	84,03	100	100	-84,03	-100
3. Seitenwand rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)	378,99	451	65	-246,22	-293
4. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)	516,81	615	65	-336,13	-400
5. Seitenwand links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13)	378,99	451	65	-246,22	-293
6. Felge Sommerradsatz vorne links verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)	805,04	958	65	-523,53	-623
Gesamt	3.863,86	4.598		-3.136,13	-3.732

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, verformt



Bild 8 : Tür hinten rechts eingedellt
Seitenwand rechts zerkratzt




Bild 9 : Seitenwand rechts zerkratzt



Bild 10 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 11 : Seitenwand links zerkratzt



Bild 12 : Seitenwand links zerkratzt




Bild 13 : Seitenwand links zerkratzt



Bild 14 : Felge Sommerradsatz vorne links verschrammt



Bild 15 : Felge Sommerradsatz vorne links verschrammt