

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1694	Fahrgestell-Nummer:	VF1WF000566241839
Vertrags-Nummer:	89948074	Erstzulassung:	15.02.2021
Internes KZ:	14753066	Kilometer-Stand:	48911
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Mineral-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung Tanega

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **18.260,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ablagegalerie über den Vordersitzen	50,00
Beifahrerairbag	200,00
Einparkhilfe hinten (UTC)	310,00
Ersatzrad auf Stahlfelge	90,00
Hecktüren asymmetrisch, mit Fenster (Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer)	150,00
Klimaanlage mit Pollenfilter	950,00
Mineral-Weiß	0,00
Raucher-Paket	40,00
Stoffpolsterung Tanega	0,00
Trennwand geschlossen, mit Fenster	170,00
Beklebung Kangoo SIX-02540-001-03	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-04	50,00
UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis	53,50
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-04	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Würth_Otis_Kangoo	964,00
Beklebung Kangoo SIX-02540-001-03	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-04	50,00
UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis	53,50
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-04	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Würth_Otis_Kangoo	964,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **21.386,18**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **25.449,55**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 25.449,55

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	163	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1384	zul. Gewicht (kg):	1980

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 89948074
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1694
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.12.2025	9059971159	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
17.12.2024	9059912042	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
10.01.2023	9059835817	Panne	Reifen vorne Fahrerseite Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 89948074
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1694
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.02.2023	24789	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.02.2023	24789	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.02.2023	24789	Inspektion und Wartung
28.01.2025	37864	Wartungszusatzumfänge
28.01.2025	37864	Bremsflüssigkeitswechsel
28.01.2025	37864	Inspektion und Wartung
28.01.2025	37864	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.12.2025	44602	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	13507 Berlin, Otisstraße 33
Besichtigungsdatum	01.07.2026
Referenznummern	0031210024 - 0089948074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1694	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1WF000566241839
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	15.02.2021
Typ	Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kastenwagen	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Mineral-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	48.855 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 70 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/65 R15 95T	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/65 R15 95T	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 28.01.2025 bei km 37.864.	
Legende :	✔ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Zusatzschloss an Hecktüren - Minderwert. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Aktuell montierte Sommerräder Achsseitig vertauscht (Profiltiefe und Hersteller).

Sonderausstattung

✓	Ablagegalerie über den Vordersitzen	✓	Beifahrerairbag
✓	Einparkhilfe hinten (UTC)	✓	Ersatzrad auf Stahlfelge
✓	Hecktüren asymmetrisch, mit Fenster (Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer)	✓	Klimaanlage mit Pollenfilter
✓	Mineral-Weiß	✓	Raucher-Paket
✓	Stoffpolsterung Tanega	✓	Trennwand geschlossen, mit Fenster
✓	Beklebung Kangoo SIX-02540-001-	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓	UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis
✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-	✗	UTC_OTIS_WeitwinkellinseSIX-02540-011-
✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-	✓	UTC_Warnblitzer
✗	Winterkompleträder über A.T.U	✓	Würth_Otis_Kangoo

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Harzanhaftungen/-rückstände (Bild 29, Bild 30)

Seite links

Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Radhaus hinten links, beschädigt (Bild 17, Bild 18)

D- Säule links, beschädigt (Bild 15, Bild 16)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Hecktür links innen, beschädigt (Bild 11, Bild 12)

Hecktür links Innenverkleidung, fehlt (Bild 13, Bild 14)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 23, Bild 24)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, beschädigt (Bild 25, Bild 26)

Ohne Zuordnung

Sommerräder Achsseitig vertauscht

Zusatzschloss-Hecktüren (Bild 31)

UTC-OTIS-Weitwinkellinse, fehlt (Bild 21, Bild 22)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Merfort, Reinhard

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 12. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 13. Hecktür links, Innenverkleidung, fehlt, ersetzen



Bild 14. Hecktür links, Innenverkleidung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. D- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16. D- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. UTC-OTIS-Weitwinkellinse, fehlt, ersetzen



Bild 22. UTC-OTIS-Weitwinkellinse, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 24. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 25. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Motorhaube, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten



Bild 30. Motorhaube, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 31. Zusatzschloss-Hecktüren, Minderwert



Bild 32.