

NOx:	16.3 mg/km		
THC + NOx:	39.3 mg/km		
Partikelmasse:	0.20 mg/km		
Partikelzahl:	4.05 *10 ¹⁰ /km ³		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.220 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	167 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel	130 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	135 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	133 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.84 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* "	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

046CC0153391

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	001051 VVS 00105 1 TSN DDH
DE 00 004107 WBA11FZ060FR19602 1915549			

WBA11FZ060FR19602

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1

Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2

Typ:

G3K

Variante:

11FZ

Version:

IAA500M0

0.2.1

Handelsbezeichnung:

318d

0.2.3

Kennungen:

0.2.3.1

Interpolationsfamilie:

IP-0000895-WBA-1

0.2.3.2

ATCT-Familie:

AT-0000073-WBA-1

0.2.3.3

PEMS-Familie:

24-WBA-DH29

0.2.3.4

Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0100732-WBA-1

0.2.3.5

Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6

Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-0000081-WBA-1

0.2.3.7

Verdunstungsprüffamilie:

-

0.4

Fahrzeugklasse:

M1

0.5

Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6

Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9

Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WBA11FZ060FR19602

0.11

Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2023-05-20

mit dem in der am

2022-09-13

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2017*09


beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

22.05.2023

(Ort)

(Datum)



Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1.

Anzahl der Achsen:

2

und Räder:

4

3.

Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1

Achse 2

-

3.1

Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4.

Radstand:

2851

mm

5.

Länge:

4713

mm

6.

Breite:

1827

mm

7.

Höhe:

1440

mm

Massen

13.

Masse in fahrbereitem Zustand:

1735

kg

13.2

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

1786

kg

16.

Technisch zulässige Höchstmassen

16.1

Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:

2225

kg

16.2

Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1:

1010

kg

Achse 2:

1315

kg

16.4

Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

4025

kg

18.

Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3

Zentralachsanhängers:

1800

kg

18.4

Ungebremsten Anhängers:

750

kg

19.

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

75

kg

Antriebsmaschine

20.

Hersteller des Motors:

Bayer. Mot. Werke AG

21.

Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B47D20B ,

2: -

22.

Arbeitsverfahren:

Selbstzündung/4-Takt

23.

Reiner Elektrobetrieb:

Nein

23.1

Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

NOVC-HEV

24.

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4;in Reihe

25.

Hubraum:

1995

cm³

26.

Kraftstoff: Hybr.Diesel/E

26.1 Mono fuel

27.

Höchstleistung

27.1

Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):

110.00

kW bei:4000

min⁻¹

27.3

Höchste Nennleistung (Elektromotor):

2.20

kW

27.4

Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

-

kW

28

Getriebe (Typ):

automatisch

28.1

Übersetzungsverhältnisse

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

5.250

3.360

2.172

1.720

1.316

1.000

0.822

0.640

28.1.1

Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

-

-

-

-

-

-

-

-

Höchstgeschwindigkeit

29.

Höchstgeschwindigkeit:

213

km/h

Achsen und Radaufhängung

30.

Spurweite:

1.

1573

mm

2.

1588

mm

35.

Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1:

225/45 R18 95 Y

7,5Jx18/ET25

A

C1

2:

255/40 R18 99 Y

8,5Jx18/ET40

A

C1

Bremsen

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38.

Code des Aufbaus:

AC

40.

Farbe des Fahrzeugs:

GRAU

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

4;2 links, 2 rechts

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

Umweltverträglichkeit

46.

Geräuschpegel:

Standgeräusch:

71.10

dB(A)

bei Motordrehzahl:

3000

min⁻¹

Fahrgeräusch:

66.00

dB(A)

47.

Abgasnorm:

Euro 6 AP

47.1

Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1

Prüfmasse:

1857

kg

47.1.3

Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0

f0

172.2

N

47.1.3.1

f1

-0.205

N/(km/h)

47.1.3.2

f2

0.03313

N/(km/h)²

47.2

Fahrzyklus

47.2.1

Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2

Miniaturisierungsfaktor:

0

47.2.3

Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48.

Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:

47.6

mg/km

THC:

mg/km

NMHC:

mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Lenkrad zerkratzt



Bild 15 : Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 16 : Einstieg hinten links eingedellt



Bild 17 : Heckklappenverkleidung zerkratzt




Bild 18 : Schlossabdeckung Kofferraum deformiert




Bild 19 : Kotflügel links zerkratzt



Bild 20 : Felge glanzgedreht vorne links zerkratzt



Bild 21 : Felge glanzgedreht hinten links zerkratzt



Bild 22 : Felge glanzgedreht vorne rechts zerkratzt



Bild 23 : Rückseite rechts Anfahrschaden




Bild 24 : Rückseite rechts Anfahrschaden



Bild 25 : Rückseite rechts Anfahrschaden



Bild 26 : Rückseite rechts Anfahrschaden



Bild 27 : 2x Winterfelge zerkratzt



Bild 28 : 2x Winterfelge zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 29 : 2x Winterfelge zerkratzt




Bild 30 : 2x Winterfelge zerkratzt mit Materialabtrag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 415093
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante M Sport 318 d MHEV
Listenpreis 50.319,33
VIN WBA11FZ060FR19602
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen M DS1634

Schadensfälle der int. Belegnummer: 415093

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117907	06.12.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	1.025,00
2024105507	09.04.2024	Reifen/Felge rechts	
2024119309	12.11.2024	Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	
2026108581	31.03.2026	Stoßfänger hinten rechts	2.896,64
2025100988	20.01.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Stoßfänger vorne rechts	11.871,65

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Dachrahmen rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring (G21N)(07.2022->) / 3er - 318 d Mild Hybrid M Sport (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FZ060FR19602
HSN / TSN	0005 / DDH	DAT Europa-Code®	011301480640001
DAT Marktindex	DE001 6416	Km-Stand abgelesen	141117
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / C36	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 * FP S / O		6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 * FP S / O		6 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 * FP S / O		6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 * FP S / O		6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 * FP	W / O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 * FP	W / O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 * FP	W / O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 * FP	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alpinweiß-Lackierung (Uni), Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit, Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Velours, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (Doppelspeiche 848 M, Bicolor), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic, Licht- und Regensensor, M Sport, Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel), Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Mild-Hybrid Diesel, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination, Spiegel-Paket, Sport-Fahrwerk (M-Technic), Sportdifferential, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Variable Sportlenkung, Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
11825	BMW Individuallackierung Dravit-Grau Metallic
42930	Fahrassistenz-System: Driving Assistant
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
3409	Innovations-Paket
3534	Parkassistent-Paket
33010	Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.06.2026 bei Kilometerstand 139.207
nächste Wartung: am 29.02.2028
bis Wartung verbleiben: 12.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkrad zerkratzt, smart repair (Bild 14)
2. Einstieg hinten links eingedellt, drücken (Bild 16)
3. Schlossabdeckung Kofferraum deformiert, erneuern (Bild 18)
4. Felge glanzgedreht vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 22)
5. Rückseite rechts Anfahrtschaden, erneuern (Bild 23, 24, 25, 26)
6. 2x Winterfelge zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 28, 30)
7. 2x Winterfelge zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten links zerkratzt, (Bild 15)
Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 17)
Kotflügel links zerkratzt, (Bild 19)
Felge glanzgedreht vorne links zerkratzt, (Bild 20)
Felge glanzgedreht hinten links zerkratzt, (Bild 21)