

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z94775	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC2507	Laufleistung	53 113 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin






Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓



Fahrzeugdokumente / Schlüssel













Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR		Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR	
Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR	

Außenschäden

3		Bauteil	Windschutzscheibe	4		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
		Position	Vorne			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Smart Repair
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfängerleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfängerleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfängerleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Andere Karosserieteile																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür unten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Positionsluchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Positionsluchte	Position	Links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Positionsluchte																				
Position	Links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Pedalauflage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Pedalauflage	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Pedalauflage																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

DEKRA Automotive Solutions

17



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.740,41€
---------------------	------------------