

# Volkswagen ID.4 '21 BEV

## Voertuiginformatie

Merk:	<b>Volkswagen</b>	Kenteken:	
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Kleur carrosserie:	
Model:	<b>ID.4 '21 BEV</b>	Chassisnummer:	<b>WVGZZZE2ZPE056115</b>
Type brandstof:	<b>Electrisch</b>	Vermogen:	<b>150 kW</b>
Versie:	<b>ID.4 77kWh 150 Pro</b>	1ste tenaamstelling:	<b>08-06-2023</b>
Kilometerstand:	<b>174197 km</b>	Aantal deuren:	

## Samenvatting schade

Achterzijde

3

Links

2

Rechts

2

Voorzijde

2

## Commerciële foto's





**Batterijcertificaat**  
Datum van diagnose: 25/06/2026

93,57%  
Status van de gezondheid (SOH)\*

**Volkswagen ID4**  
VIN : WVGZZZE2ZPE056115  
Kilometerstand : 174.197 km

\*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: [www.get-moba.com](http://www.get-moba.com)

CARA




## Opties volgens de inspecteur

Carkit	<b>Ja</b> Middenarmsteun	<b>Ja</b> Navigatiesysteem	<b>Ja</b>
Radio multimedia	<b>Ja</b> Trekhaak	<b>Ja</b> Xenon / LED verlichting	<b>Ja</b>

## Schade

### Deur V R

Deuk(en)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts




### Deurframe A L

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)  
Links



### Kofferklep

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Achterzijde



### Kofferklep bekleding

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



### Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt  
Vervangen  
Achterzijde



**Motorkap**

Deuk(en)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Voorzijde




**Scherf V L**

Deuk(en) en kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links





**Scherf V R**

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



**Voorruit**

Steenslag  
Vervangen  
Voorzijde



## Banden

### Voor Links

Zomer

235/55/19/101/T

Continental

5,2 mm

### Voor Rechts

Zomer

235/55/19/101/T

Continental

4,7 mm

### Achter Links

Zomer

235/55/19/101/T

Continental

3,8 mm

### Achter Rechts

Zomer

235/55/19/101/T

Continental

4,1 mm

## Inspectie

Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>	Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>
Certificaat van Overeenstemming	<b>Nee</b>	CO2 Emissie	<b>0</b>
Digitaal onderhoud	<b>Ja</b>	GPS opslag	<b>Ja</b>
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes	<b>Ja</b>
Instructieboek	<b>Ja</b>	Onderhoudsboekje	<b>N.v.t.</b>
Totaal aantal sleutels	<b>2</b>		

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.