

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW X3 xDrive30i AT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -QA 0433	Fahrgestell-Nummer:	WBA55DP000N219786
Vertrags-Nummer:	4163083	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15068335	Kilometer-Stand:	32948
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW X3 xDrive30i AT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: Mineralweiß Metallic Polsterung: Sensatec perforiert Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.714,29**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20" Leichtmetallräder Y-Speiche 695, Orbitgrau mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften	2.226,89
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	546,22
Akustikverglasung	168,07
BMW Laserlicht	0,00
BMW Live Cockpit Professional	1.050,42
Bereifung mit Notlaufeigenschaften	0,00
Driving Assistant	0,00
Fernlichtassistent	0,00
Galvanikapplikationen für Bedienelemente	84,03
Harman Kardon Surround Sound System	924,37
Head-Up Display	0,00
Innovationspaket	3.151,26
Interieurleisten Aluminium Feinschliff	126,05
Komfortzugang	0,00
Lordosenstütze für Fahrer	126,05
Metallic-Lackierung	798,32
Mineralweiß Metallic	0,00
Panorama-Glasdach	1.260,50
Parking Assistant Plus	504,20
Sensatec perforiert Schwarz	0,00
Telefonie mit Wireless Charging	378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **62.058,82**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **73.850,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 73.850,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW X3 xDrive30i AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	173
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,600
Leergewicht (kg):	1885	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 4163083
Amtliches Kennzeichen: M -QA 0433
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X3 xDrive30i AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
09.05.2024	9059888109	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel vorne Fahrerseite Kratzer Scheinwerfer Fahrerseite Bruch Gehäuse	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 4163083
Amtliches Kennzeichen: M -QA 0433
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X3 xDrive30i AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-QA 433
Berichtsnummer :	0000000924959-DE968		
Referenznummer:	31185060		

Fahrzeugdaten

BMW X3 (G01)(12.2017->) xDrive 30 i

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA55DP000N219786	Laufleistung abgelesen:	32948 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 11:42 80335 München
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1998 ccm / 180 kW (245 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	MINERALWEISS METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	32917 / 27.05.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair