

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002481948
Besichtigt am:	05.06.2026 16:22
Berichts-Nr:	10743528
FIN:	TMBAU0NX4PY046800



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AUR
Erstzulassungsdatum:	22.02.2023
Laufleistung:	56.611 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	05.08.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	43.020 km

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Berganfahrassistent
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW"	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Bordwerkzeug und Wagenheber
"SOUND SYSTEM CANTON"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten,Sportausführung
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG	Dekor-Einlagen
4 Türen	Differenzialsperre vorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Akustik-Paket Extra	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Alu Pedalen	Fahrerkniefairbag
AM RS Plus	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel, Swarz, mit PAD, rote Naht	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb.	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 380A (68Ah)	Gepäckraumabdeckung+ Sonnenrollo für dieSeitenscheiben hinten und 5.Tür, mechanisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäckraumbodenbelag Komfort
	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

Head-Up Display	Ohne alternativ-Antriebssystem
Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Car2X
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Halter
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehnen mit Massage- funktion	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Progressive Lenkung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifendruckkontrolle
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenlieferanten für EU Länder
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Normal-Lackierung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ablagenpaket/box	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und

Interaktionsairbag vorn

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und

Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne

Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der
Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Stufenheck

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBAU0NX4PY046800

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

verschürft



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 10743528
vom: 05.06.2026

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

