

Standplatz: \_\_\_\_\_

07.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	DEG-F 0665E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM241B4PA029939
Vertrags-Nummer:	36077083	Erstzulassung:	26.05.2023
Internes KZ:	15070851	Kilometer-Stand:	45879
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

#### HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine 4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW ElektrischAutomatik

Lackierung: Biophilic Blue (mineral)      Polsterung: Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz      Telefontyp:

<b>Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)</b>	<b>36.890,76</b>
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Biophilic Blue (mineral)	0,00
DYNAMIQ-Paket	4.285,71
Mineral-Lackierung	554,62
Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz	0,00
Wärmepumpe	0,00
<b>Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)</b>	<b>41.731,09</b>
<b>Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)</b>	<b>49.660,00</b>
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	49.660,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	111 / 151	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1850	zul. Gewicht (kg):	2280

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 36077083  
**Amtliches Kennzeichen:** DEG-F 0665E  
**Übersicht erstellt am:** 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 36077083  
**Amtliches Kennzeichen:** DEG-F 0665E  
**Übersicht erstellt am:** 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

-----  
**Datum**                      **Km-Stand**                      **Art der Wartung**  
-----

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DEG-F 665E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000926122-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31195225</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Dynamiq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHM241B4PA029939</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>45879 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>26.05.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.06.2026 94469 Deggendorf</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 111 kW (151 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Biophillic Blue Pearl / MIC</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>4 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2028 / 2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/-- 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/-- 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/-- 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>225/55/R18/-- 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag	Auslegen / Polieren
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag - Auslegen / Polieren



1. Kotflügel Vorne - Links  
Steinschlag - Auslegen / Polieren



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**