

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -RI 3631	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AJ060CK75230
Vertrags-Nummer:	99817081	Erstzulassung:	03.06.2022
Internes KZ:	15054031	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	156
durchschn. Verbr./100 Km:	5,900	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99817081
Amtliches Kennzeichen: HD -RI 3631
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.10.2024	9059903504	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein
12.04.2024	9059884980	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
21.08.2023	9059860859	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
17.05.2023	9059850047	Fremdverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99817081
Amtliches Kennzeichen: HD -RI 3631
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.06.2025	49719	Bremsflüssigkeitswechsel
24.06.2025	50257	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.06.2025	50257	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.01.2026	59920	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11AJ060CK75230

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	66,897 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	21,000 km
Type / Model	530d	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA11AJ060CK75230	Power / Engine displacement	210 kW / 2,993 ccm
First registration	3 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2026, 66,070 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Brightware / decorative strip - Scratched - Loss in value
2	Trim / covers	Door trim - front right side - Damaged - Loss in value
3	Door - front left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Sill - right side	Trim - Scratched - Loss in value
6	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
8	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Smart repair
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
10	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
11	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door - dent(s) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45903252
Delivery date: 11 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530d	Mileage (Read)	66,897 km
Vehicle Identification number	WBA11AJ060CK75230	First registration	3 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Trim / covers: Brightware / decorative strip - Scratch...
- Loss in value




Damage #2: Trim / covers: Door trim - front right side -
Damaged - Loss in value



Damage #2: Trim / covers: Door trim - front right side - Damaged -
Loss in value



Damage #3: Door - front left side: Door handle - outside -
Scratched - Smart repair



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched -
Loss in value



Damage #5: Sill - right side: Trim - Scratched - Loss in value



Damage #5: Sill - right side: Trim - Scratched - Loss in value



Damage #6: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #10: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45903252
Delivery date: 11 Jun 2026



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - front right side



WBA11AJ060CK75230

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	66.897 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	21.000 km
Typ/Modell	530d	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA11AJ060CK75230	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	03.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2026, 66.070 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - Wertminderung
3	Tür vorn links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45903252
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530d	Laufleistung (abgelesen)	66.897 km
Fahrgestellnummer	WBA11AJ060CK75230	Erstzulassung	03.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott