

Zustandsbericht

Besichtigungsdatum: 25.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model S		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	5YJSA7E59PF494440
Erstzulassung	27.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	38.724 km
HSN/TSN	1480 / ABH 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	218 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	19.500 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.534 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52095494	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	285/40 R19 107Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	285/40 R19 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Allradantrieb mit Dualmotor
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsystem

Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk Das System passt die Bodenfreiheit automatisch an, um mehr Komfort zu bieten und das Model S in seiner aerodynamischsten Einstellung für maximale Reichweite zu halten.
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (2)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Standard
Ludicrous Modus
Mittelkonsole mit versetzbaren Armauflagen
Navigation mit Kartenmaterial
Notbremsautomatik
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Radiozubehör: Audiosystem-960-Watt 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung
Räder: 19-Zoll Tempest-Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
Steckdose: USB-C
Tote Winkel Überwachung
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperr
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität

Bezeichnung

Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen.

Lenkrad: Yoke Lenkung

Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Sitze: Premium Sitze mit Schwarz/Weissem Innenraum - Walnuss Dekor

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Kleiner Aufkleber) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Lackmangel - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
6	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Heckansicht



Abbildung 6: Laderaum



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Kleiner Aufkleber) - bekle... beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Lackmangel - Smart Repair



- Lackmangel - Smart



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern