

Opel * Vivaro '19

Voertuiginformatie

Merk: **Opel**
Kenteken:
Versnellingsbak: **Handgeschakeld 6 versnellingen**
Kleur carrosserie:
Model: * **Vivaro '19**
Chassisnummer: **VXEVBVHRKMZ045869**
Type brandstof: **Diesel**
Vermogen: **75 kW**
Versie: **Viv. D 102 28 L3H1 H Edit. HL**
1ste tenaamstelling **14-07-2021**
Kilometerstand: **184490 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade


Achterzijde
Dak & andere
Links
Rechts
Voorzijde

6
1
3
2
2

Commerciële foto's









Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Trekhaak**Ja**

Schade

Achterdeur L

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Achterdeur L bekleding

Gat

Vervangen

Achterzijde



Achterdeur R

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Achterzijde



Achterdeur R bekleding

Gat

Vervangen

Achterzijde



Buitenspiegel L kap

Kras(sen)

Vervangen

Links



Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Bumper A L hoek

Kras(sen)

Vervangen

Achterzijde



Bumper V
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde



Carrosserie

Niet origineel

Ontstickeren

Dak & andere



Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links




Deur V R

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde




Scherm A L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Scherp A R

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

215/65/16/106/T

Continental

9,3 mm

Voor Rechts

Zomer

215/65/16/106/T

Continental

8,9 mm

Achter Links

Zomer

215/65/16/106/T

Goodyear

8,7 mm

Achter Rechts

Zomer

215/65/16/106/T

Goodyear

5,9 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**3**

Certificaat van Overeenstemming**Nee**

CO2 Emissie**135**

Digitaal onderhoud**N.v.t.**

GPS opslag**N.v.t.**

Hoedenplank/rolhoes**N.v.t.**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**Ja**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Nee, niet mogelijk**

Totaal aantal sleutels**3**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.