

Dacia

DUSTER TCE 96KW 48V (130CV) 4X2 MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): UU1DJF01274328676



Descripción

Matrícula 1255NBJ	Fecha de matriculación 29/04/2025	Kilometraje 20892 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1199 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
25/06/2026

Fecha de peritación aprobada
26/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Neumático / Trasero Izquierdo Símbolo de velocidad : H / Marca de neumáticos : CONTINENTAL / Ancho : 215 mm / Perfil : 60 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Hernia	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable



003 Capó / -

Abolladura

Aceptable



004 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



005 Techo / -

Abolladura

Aceptable



006 Cable de antena / -

Faltante

Sustitución



007 Puerta / Delantero izquierdo

Ralladura

Pintar









008 Puerta / Trasero izquierdo

Abolladura

Aceptable



009	Moldura de aleta / Trasero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
010	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Aceptable
			
011	Portón trasero / puerta del maletero / -	Ralladura	Aceptable
			
012	Insignia de portón trasero / maletero / Trasero Derecho	Faltante	Sustitución
			
013	Insignia de portón trasero / maletero / -	Faltante	Sustitución
			
014	Moldura de aleta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
015	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar



016 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



017 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



018 Manetas de puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



019 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Ralladura

Pintar



020 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Ralladura

Pintar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 60 / 18 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Neumático / Trasero izquierdo / Hernia



Paragolpes / Delantero / Ralladura





Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura