



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrerstandsstandfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrerstandsstandmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

VOLKSWAGEN, VW
CDV
ACDTRBXO
FD7FD7CW002N4BISON1VL1AVR2A1M
GOLF
IP-MOB37WZ_A2_1014-WW-1
AT-500_0V_0300_000-WW-1
13-WW-715W_CD_DTRB_FD7_0_A_1_1-000
RL-DQ200_7F_20_001-WW-1
PR-VW_00252_00_000-WW-1
M1
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
An der Linken od..rechten B-Säu
le, geklebt
Im Motorraum rechts

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder.

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46-2180'09 , erteilt am 2022-04-19

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-06

ppa.

Wolfsburg

ppa.

2022-05-06

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU420 B 21599 R11 ZBT II wurde erstellt LLD6601832021 000797 000000000 HSN:0603 00274
CNM0079610riginal

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³ / l]
Innerorts	130	---	4.9	---
Außerorts	86	---	3.3	---
Kombiniert	102	---	3.9	---
Gewicht, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WL-TP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WL-TP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³ / l]
Niedrig	165	---	6.3	---
Mittel	114	---	4.3	---
Hoch	100	---	3.8	---
Extra hoch	121	---	4.6	---
Kombiniert	119	---	4.5	---
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge 5.2. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighed)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

52. Anmerkungen:

NO.30.: At max 1549##NO.30.: A2 max 1519##NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: x25 kg##
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91H#7 0JX16 ET48;##2
05/55 R16 91V#7 0UX16 ET48;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H#6,5
JX16 ET46;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/4
0 R18 92V XL#7,5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET51;##205/55 R16 91H M+S#7,0
JX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46
;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET51;##

1.

Anzahl der Achsen/Räder:

2 / 4

3.

Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

1 , Achse 1

3.1.

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

nicht automatisiert

4.

Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

2669

4.1.

Radstand [mm]:

2669

5.

Achsabstand [mm]:

4635

6.

Länge [mm]:

1789

7.

Breite [mm]:

1469

13.

Höhe [mm]:

1458

13.2.

Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1488

16.

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

2010

16.1.

Technisch zulässige Höchstmassen:

2010

16.1.

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

2010

16.2.

Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

1040 / 1020

16.4.

Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

3510

18.

Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1.

Deichselanhängers [kg]:

18.3.

Zentralachsanhängers [kg]:

1500

18.4.

Ungelasteten Anhänger [kg]:

720

19.

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

80

20.

Hersteller des Motors:

Volkswagen AG

21.

Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DTR

22.

Arbeitsweise:

Selbstzündung / 4-Takt

23.

Reiner Elektrobetrieb:

nein

23.1.

Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24.

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Reihe

25.

Hubraum [cm³]:

1968

26.

Kraftstoff:

Diesel

26.1.

Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2.

Typ des Zweistoffmotors:

27.

Höchstleistung:

85.00 bei 3250

27.1.

Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

27.3.

Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4.

Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28.

Getriebe (Typ):

automatisch

28.1.

Gang:

28.1.2.

Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2.

Gesamtübersetzung:

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

202

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1533 / 1503

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1

35.

Achse 1:

205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1

35.

Achse 2:

205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

AC

40.

Farbe des Fahrzeugs:

GRAU

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

42.1.

Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel:

46.

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

74.00 bei 3188

46.

Fahrgeräusch [dB(A)]:

68.00

47.

Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1.

Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

1567

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten

47.1.3.

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.)	f₁ (47.1.3.1.)	f₂ (47.1.3.2.)
106.4	0.173	0.02978

47.2.

Fahrzyklus:

3b

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):

nein

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

715/2007*2018/1832AP

48.

Abgasemissionen:

715/2007*2018/1832AP

1.2.

Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
25.0	-----	-----	-----	36.0	58.8	-----	0.0600	0.04E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2.

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

0.50

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km] 80.0

48.2.

Vollständige RDE-Fahrt:

80.0 6.00 E11

48.2.

Innerstädtische RDE-Fahrt:

80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Reifenfüllpack abgelaufen.



Bild 15 : Felge hinten rechts oberflächlich verschrammt.



Bild 16 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt.




Bild 17 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt.




Bild 18 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt.



Bild 19 : Türkante Fahrertür verschrammt.



Bild 20 : Heckklappe verschrammt.



Bild 21 : Motorhaube Steinschläge

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 372193
Hersteller VW
Model Golf
Variante Life 2.0 TDI
Listenpreis 28.626,05
VIN WVVZZZCDZNW529133
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen OH AM1100

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372193

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023101156	19.01.2023	Marderschaden	178,46
2023112990	10.09.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	875,69
2023117078	09.10.2023	Marderschaden	287,14
2024114943	25.09.2024	Stoßfänger vorne rechts	
2026106376	22.04.2026	Windschutzscheibe gerissen	977,14

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.2022	Letzte Zulassung	21.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 2.0 TDI SCR	Aufbauart	Kombi
	DSG Life		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW529133	HSN / TSN	0603 / CNM
Schlüssel-Nr.	10022725	Km-Stand abgelesen	109190
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Uranograu / Uni / I7F
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	3 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03.03.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6XQ	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
6A7	Feuerlöscher
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
8RT	Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
7Y1	Spurwechselassistent "Side Assist"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 30.09.2025 bei Kilometerstand 89.238
bis Wartung verbleiben: 10.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllpack abgelaufen., erneuern (Bild 14)
2. Stoßfänger hinten verschrammt., lackieren mit Lackaufbau
3. Türkante Fahrtür verschrammt., smart repair (Bild 19)
4. Heckklappe verschrammt., lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts oberflächlich verschrammt., polieren (Bild 15)
Motorhaube Steinschläge, smart repair (Bild 21)