

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0437	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT8ENXN1037470
Vertrags-Nummer:	21840081	Erstzulassung:	02.01.2023
Internes KZ:	15049830	Kilometer-Stand:	135825
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Diamant Schwarz Metallic Polsterung: Stoff Billy, schwarz inkl. AGR Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **36.386,55**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm	747,90
Diamant Schwarz Metallic	0,00
Metallic-Lackierung (Diamant Schwarz, Argon Silber, Mondstein Grau, Nautic Blau)	579,83
Multimedia Navi Pro	1.415,97
Satz Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder	1.000,00
Stoff Billy, schwarz inkl. AGR	0,00
Winter-Paket 1 + Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer	617,65

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **40.747,90**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **48.490,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.490,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1496
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	197	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,40
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21840081
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0437
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.05.2025	9059942314	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
19.07.2024	9059895617	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.03.2024	9059881389	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
09.02.2024	9059878274	Panne	Windschutzscheibe Beifahrerseite Crash Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21840081
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0437
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
29.06.2023	20396	Inspektion und Wartung
24.05.2024	59868	Wartungszusatzumfänge
24.05.2024	59868	Inspektion und Wartung
20.09.2024	72567	Inspektion und Wartung
20.09.2024	72567	Wartungszusatzumfänge
20.09.2024	72567	Bremsflüssigkeitswechsel
16.01.2025	81513	Inspektion und Wartung
16.01.2025	81513	Wartungszusatzumfänge
09.05.2025	92984	Inspektion und Wartung
09.05.2025	92984	Wartungszusatzumfänge
15.09.2025	105858	Inspektion und Wartung
15.09.2025	105858	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	114933	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	114933	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.01.2026	114933	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
30.04.2026	127971	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	28.07.2026
Referenznummern	0031228966 - 0021840081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 437	Fzg.-Ident.-Nummer	W0VZT8ENXN1037470
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	02.01.2023
Typ	Insignia 1.5d ST Elegance	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Diamant-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	135.825 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 98W	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R17 98W	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 98W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 R17 98W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 15.09.2025 bei km 105.858.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| ✓ | Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm | ✓ | Diamant Schwarz Metallic |
| ✓ | Metallic-Lackierung (Diamant Schwarz, Argon Silber, Mondstein Grau, Nautic Blau) | ✓ | Multimedia Navi Pro |
| ✓ | Satz Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder | ✓ | Stoff Billy, schwarz inkl. AGR |
| ✓ | Winter-Paket 1 + Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Dach

Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Dach Holm links, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

D- Säule links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

D- Säule rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Heckklappe, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) 1 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 31)

Sonstiges

Inspektion klein Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 56 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 14. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 21. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 22. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 23. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren



Bild 24. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 26. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 28. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 32. Heckklappe, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Heckklappe, beschädigt, lackieren



Bild 34. Heckklappe, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 36. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 38. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 40. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 42. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 43. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 44. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 46. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 47. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 48. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 49. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 50. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 52. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 54. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 55. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 56.