

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MY -GF 0091	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKM2PR082495
Vertrags-Nummer:	67022082	Erstzulassung:	25.05.2023
Internes KZ:	15070345	Kilometer-Stand:	49717

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Midnight Schwarz Metallic	Polsterung: Stoff Sharp Textil Schwarz	Telefontyp:
---------------------------------------	--	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 31.084,03

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" Leichtmetallräder "Performance II Black/Silver", glanzgedreht, 8J x 18", Reifen 245/45 R 18	411,76
BeatsAudio Soundsystem, 10 Lautsprecher (mit Subwoofer), digitaler 12-Kanal-Verstärker, 340 Watt Ges	546,22
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	214,29
Dachhimmel in schwarz	268,91
Fahrassistenz-Paket XL	630,25
Metallic-Lackierung	605,04
Midnight Schwarz Metallic	0,00
Navigationssystem (vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets SEAT CONNECT Online-Infotainment)	857,14
Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne	500,00
Reserverad als Notrad	84,03
Rückfahrkamera	319,33
Smart Ambient Light	319,33
Stoff Sharp Textil Schwarz	0,00
Winter-Paket	378,15
Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay	218,49

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.436,97

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.359,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.359,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	150
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	203	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1463	zul. Gewicht (kg):	1980

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67022082
Amtliches Kennzeichen: MY -GF 0091
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.05.2023	9059851827	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67022082
Amtliches Kennzeichen: MY -GF 0091
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.03.2025	29844	Bremsflüssigkeitswechsel
18.03.2025	29844	Wartungszusatzumfänge
18.03.2025	29844	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MY-GF 91
Berichtsnummer :	000000921953-DE613		
Referenznummer:	31186935		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKM2PR082495	Laufleistung abgelesen:	49717 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1498 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Mitternachtsschwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29844 / 17.03.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R18/96W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R18/96W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R18/96W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R18/96W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Frontkamera
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen

- Media-System Plus
Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Sprachsteuerungs-System
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2679 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheinwerfer Voll-LED
Leuchtweitenregelung automatisch, Tagfahrlicht LED
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
10 gehört
- Fahrassistenz-Paket XL
Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
Sprachsteuerungs-System
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- LM-Felgen 8x18 (Performance II, schwarz / silber, glanzgedreht)

- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht möglich	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Fleck	Reinigen
3.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Fleck	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Originaler Radschrauben	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen



3. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Fleck - Reinigen



4. Originaler Radschrauben
Fehlt - Erneuern



4. Originaler Radschrauben
Fehlt - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter