

WVGZZZ5NZNW405280

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	22,090 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	-92 Tag(e)
Type / Model	TIGUAN	Main inspection (Read from ZBI)	04/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NZNW405280	Power	110 kW
Engine displacement	1,395 ccm	Cylinder	—
First registration	8 Apr 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Scratched - Cover / polish
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
7	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816392
Delivery date: 30 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816392
Delivery date: 30 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	TIGUAN	Mileage (Read)	22,090 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NZNW405280	First registration	8 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816392
 Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816392
Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf


Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46816392
Delivery date: 30 Jul 2026



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



WVGZZZ5NZNW405280

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	22.090 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-92 Tag(e)
Typ/Modell	TIGUAN	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZNW405280	Leistung	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	08.04.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufL	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816392
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816392
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TIGUAN	Laufleistung (abgelesen)	22.090 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZNW405280	Erstzulassung	08.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816392
Anlieferungsdatum: 30.07.2026




Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- auslegen / polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft
instandsetzen




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) -
sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft
instandsetzen




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46816392
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott