

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002301703
Besichtigt am:	02.04.2026 11:49
Berichts-Nr:	10357359
FIN:	WAUZZZF37P1059681

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	24.11.2022
Laufleistung:	49.319 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pulsorange
Farbe Dach:	Pulsorange
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dieselmotor
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe hinten
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S- Schriftzug
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektrische Luftzusatzheizung
Alcantara / Kunstleder mono.pur550-Kombination	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi phone box	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi pre sense basic	Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fernlichtassistent
Audi Smartphone Interface	Fertigungsablauf Standard
Audi Soundsystem	Folienbeklebung
Audi virtual cockpit	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie 420A (70Ah)	Geschlossener Aufbau
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	gesetzlicher Notruf
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Grundausstattung
Betriebsspannung 12 V	Halteassistent
Bordliteratur in Deutsch	Heckleuchten
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachreling schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Interieurelemente orange
Dekoreinlage Micrometallic silber	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Feuerlöscher
Kein Selbstabholer	Ohne Frontspoiler
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Garagentoröffner
Keine Aktionsausführung	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersicherheits-Paket	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortpaket	Ohne Logoprojektion
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne Trennwand
Licht-/Regensensor	Ohne Wandhalterung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Optikpaket schwarz plus
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder Audi Sport, 5-Arm-Trapezoid, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/45 R19
MMI Navigation plus	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
N.N.N. Ausführung 1	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 255/45 R19 104Y xl
Ohne Ablagepaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifenreparaturset
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	S line
Ohne Audi drive select	S tronic
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitliche Dekorfolien



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Spurwechselwarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperrung elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 09.2026
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	279,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	283,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	298,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	265,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF37P1059681

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10357359
vom: 02.04.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Unter 4mm



3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Unter 4mm

