



KFZ Sachverständigenbüro Göçer – Hechinger Straße 95 – 72461 Albstadt

Herrn

Albstadt, 19.07.2024

Reparaturbestätigung

Gutachten	Aktenzeichen Datum Anspruchsteller	
Versicherung	Name Straße PLZ Ort Versicherungs-Nr.	ng AG
Versicherungs- nehmer	Name Straße PLZ Ort	
Besichtigtes Fahrzeug	Hersteller Modell Kennzeichen Fz-Ident-Nr.	
Besichtigung	Datum Sachverständiger	18.07.2024 Emrah Göçer

Die Reparatur wurde fach- & sachgerecht durchgeführt.

Die reine Reparaturdauer betrug 2 Arbeitstage.



Albstadt, den 19.07.2024

Der Sachverständige



Emrah Göçer

Verbandsgeprüfter und Zertifizierter Sachverständiger

Anlage: 17 Fotos



Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne rechts

Foto 2



Ansicht vorne mitte

Foto 3



Ansicht vorne links

Foto 4



Ansicht hinten rechts



Foto 5



Ansicht hinten mitte

Foto 6



Ansicht hinten links



Foto 7



Innenraum


Foto 8



Tacho mit laufendem Motor



Foto 9



Fahrzeugschein

Foto 10



Motorraum




Foto 11



FIN am Fahrzeug


Foto 12



Schaden repariert - Türe vorne rechts mit Dellensegel



Foto 13



Schaden repariert - Türe vorne rechts mit Dellensegel

Foto 14



Schaden repariert - Türe vorne rechts mit Dellensegel

Foto 15



Schaden repariert - Türe vorne rechts mit Dellensegel

Foto 16



Schaden repariert - Türe vorne rechts

Foto 17



Schaden repariert - Türe hinten rechts