

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002517088
Besichtigt am:	22.06.2026 07:57
Berichts-Nr:	10844995
FIN:	TMBJW8NX4PY139311



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	19.06.2023
Laufleistung:	45.352 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dachreling, schwarz
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung hinten, Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"REAR VIEW"	DC/DC Wandler 3,0 KW
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dreipunkt-Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	-
6-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Erhöhung der Serienkraftstoffstoffzufuhr (9L)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefahrerairbag
AM Clever	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgeometrie Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell f. Vordersitze plus Sitzflächen-
 Neigungs und Tiefeneinstellung
 Hybrid-Antriebssystem PHEV
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Komfortausstattung
 Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist (ohne HOD)
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles
 Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x
 18" - 4 Stk.
 Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x
 18" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide
 Vordersitzlehne mit Massage- funktion
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-
 Standanzeige
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Modul Boden hinten Ausführung 4
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Adapter

Ohne Anschlussgarantie
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fußmatten
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Ohne Halter
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Skisack
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Radio Bolero + Web Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/45 R18 91Y
 Reifendruckkontrolle
 Reifenlieferanten für EU Länder
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access 1 Jahr
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfamt Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen hinten links	Riss	Ersetzen
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	278,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX4PY139311

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



2 - Reifen hinten links - Riss - Ersetzen





3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

