

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Mustang Mach-E 99 kWh Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 294 PS / 216 KW**
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SL 0483E	Fahrgestell-Nummer:	WF0TK1E77MMA44384
Vertrags-Nummer:	90632079	Erstzulassung:	23.11.2021
Internes KZ:	15024859	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Mustang Mach-E 99 kWh Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 294 PS / 216 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Mustang Mach-E 99 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 294 PS / 216 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	216 / 294	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,0000
Leergewicht (kg):	2160	zul. Gewicht (kg):	2605

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90632079
Amtliches Kennzeichen: HD -SL 0483E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E 99 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 294 PS / 216 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90632079
Amtliches Kennzeichen: HD -SL 0483E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E 99 kWh Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 294 PS / 216 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0TK1E77MMA44384

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	51,136 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	0 km
Type / Model	Mustang Mach-E	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WF0TK1E77MMA44384	Power / Engine displacement	100 kW
First registration	23 Nov 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	11/2023, 19,005 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Switch unit - Paint defect - Loss in value
2	Mudguard - left side	Mudguard - left side - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Replace
5	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
11	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/60 R18 104V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104V	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/60 R18 104V	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46224535
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Mustang Mach-E	Mileage (Read)	51,136 km
Vehicle Identification number	WF0TK1E77MMA44384	First registration	23 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46224535
Delivery date: 29 Jun 2026




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.





Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Switch unit - Paint defect - Loss in value



Damage #2: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(...)
- Smooth repair work




Damage #2: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(s) -
Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Replace



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a... paint



Damage #10: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



WF0TK1E77MMA44384

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	51.136 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Mustang Mach-E	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WF0TK1E77MMA44384	Leistung / Hubraum	100 kW
Erstzulassung	23.11.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	11/2023, 19.005 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Schaltereinheit - Lackmangel - Wertminderung
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/60 R18 104V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/60 R18 104V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46224535
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Mustang Mach-E	Laufleistung (abgelesen)	51.136 km
Fahrgestellnummer	WF0TK1E77MMA44384	Erstzulassung	23.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46224535
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Schaltereinheit - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott