



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45813907
Auftrags-Nr / Referenz: 48094378_1
Besichtigungsdatum: 15.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel Crossland 1.2 Business Elegance		
Kennzeichen	VB-A 753	Fahrgestellnummer	W0V7D9EBXM4328855
Erstzulassung	22.11.2021	Laufleistung (abgelesen)	72.447 km
HSN/TSN	1844 / AKF 00129	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 3
Fahrzeugart	Sonstiges	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIE...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm	Nächste HU	11/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	17.680 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.805 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48094378_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/60 R16 89H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	195/60 R16 89H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer
Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar
Berg-Anfahr-Assistent
Bordcomputer
Dachspoiler

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Drehzahlmesser
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus)
Fensterheber, elektrisch hinten
Fensterheber, elektrisch vorn
Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenwischer
Innenraumbeleuchtung
Klimaanlage
Kopfstützen hinten 2
Kopfstützen vorn
Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau
LED-Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung
Ottopartikelfilter
Polster: Stoff
Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R
Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher
Reifen-Reparatur-Set
Reifendruck-Warnung
Räder: Designräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in Silber/Schwarz
Servolenkung
Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen
Sicht-Ausstattung
Sitze: Komfortsitze
Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar
Spurassistent
Start/Stop System
Steckdose, 12V in der Mittelkonsole
Traktionskontrolle (TC Plus)
Verkehrsschild-Assistent
Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung, getönt
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Armlehne, Fahrer
Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen
Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
Räder: Designräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in Silber/Schwarz



Bezeichnung

Rückfahrkamera und Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten

Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Aufkleber Heckklappe entfernen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - entfernen
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dach, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Aufkleber Heckklappe entfernen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Aufkleber Heckklappe entfernen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Aufkleber Heckklappe entfernen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Aufkleber Heckklappe entfernen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach



Nachlackierung 1: Dach