


Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	 België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DUV375 (chassisnr: VR7NDDGYPP4801909)

Aanbieder: Leasemaatschappij



CITROEN C5 X 1.6 HYBRID 225 E-EAT8 SHINE ED

Uitvoering volgens lease software: 1.6 PHEV 225 E-EAT8 SHINE AUTO

Km-stand	134988 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1797 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	279 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving		Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	29-06-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	132 kW		
		CO2 uitstoot	27 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Perla Nera Zwart (metaalkleur), Leveringskit (enkel voor Fleetklanten), Verwarmde bestuurders- en passagierszetel met verstelbare lendensteun, Laadkabel voor Wallbox (mode 3 - 32A)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Thuis laadkabel	 Instructieboekje
 Onderhoudsboekje (Boekje)	 Hoedenplank/rolhoes
 Perla Nera Zwart (metaalkleur)	 Leveringskit (enkel voor Fleetklanten)
 Verwarmde bestuurders- en passagierszetel met verstelbare lendensteun	 Laadkabel voor Wallbox (mode 3 - 32A)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	205/55 R19
RV	6 mm	Zomer	205/55 R19
LA	5 mm	Zomer	205/55 R19
RA	5 mm	Zomer	205/55 R19

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 06/2026 KM: 134 487

Technische staat	Goed
------------------	------

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg linksachter Omschrijving: Oxydatie			
Deel: Bleugel rechtsachter Omschrijving: Deuk boven tankklep			
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deuk boven klink			
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Diepe krassen			
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Diepe krassen			

Extra foto's

				
Linksachter	Rechtsvoor	Dorpel links	Dorpel rechts	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	

Documenten

Geen documenten gevonden.