

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 06942083-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HG MB2811

FIN

NLHDR51EANZ147516

Vertragsnummer	44456172
Auftragsnummer	ELSRM004728
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	07.07.2026, telefonisch
Besichtigung	07.07.2026 um 09:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.613,45 EUR	10.250,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.168,07 EUR	12.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.07.2026 um 09:15 Uhr durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, im Beisein von Herr Bieber.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Michaela Hedwig BIEBER, Am Roth 15, 61462 Königstein Im Taunus
HG MB2811
11.07.2022
11.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

07 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI (TR)
Typ / Verkaufsbezeichnung	AC3 / i10 1.2 Prime
HSN / TSN	5984 / ABK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHDR51EANZ147516
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	SLEEK SILVER METALLIC
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	62 kW / 1197 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	57.613

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	5 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	5 mm
2 links	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	4 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / S	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Abbiegelicht, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn, Alarmanlage, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer 3,5" Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Digitaluhr, Display: 8-Zoll-Farb-Touchscreen, Drehzahlmesser, ESC Elektrisches Stabilitätsprogramm, Emergency Call System (eCall), Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Tankklappe, Frontkollisionswarner (FCW), Frontscheiben-Wisch-/Waschanlage, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik inkl. Pollenfilter und Umluftschalter, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lederschaltknauf, Lenkrad: Höhenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung, Licht-aus-Automatik, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Paket: Funktion, Paket: Komfort, Polster: Stoff, Radio: 2 Lautsprecher hinten, Radio: 2 Lautsprecher vorne, Radio: Antenne, Radio: DAB Radio, Radio: RDS-Radio, Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss, Rdio: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Räder: Bereifung 185/55 R 15 auf Leichtmetallfelgen 6 J x 15, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Seitenaufprallschutz in den Türen, Servolenkung, elektronisch unterstützt, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 14.07.2025 bei Kilometerstand 39.769.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service laut Anzeige überfällig (Bild 6);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg vorne links Delle, ; Türeinstieg hinten links verdellt, ; Bremsscheiben Vorderachse nahe Verschleißgrenze, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Service laut Anzeige überfällig



Bild 7 : Achse 2, Reifen Rechts 1

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 06942083-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen**HG MB2811****FIN****NLHDR51EANZ147516**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 07.07.2026, telefonisch.
Besichtigung 07.07.2026, 09:15 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, im Beisein von Herr
Bieber.
Bewertet auf 07.07.2026
Betrifft Vertragsnummer 44456172
Auftragsnummer ELSRM004728
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.07.2022	Letzte Zulassung	11.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	i10 1.2 Prime	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHDR51EANZ147516
HSN / TSN	5984 / ABK	Schlüssel-Nr.	10341108
Km-Stand abgelesen	57613	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	62	Hubraum (ccm)	1197

Schadstoffklasse: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I
Felgen Leichtmetall Farbe (Hersteller) SLEEK SILVER METALLIC
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	5 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	5 mm
2 links	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / O	4 mm
rechts	195 / 45 R 16 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S / S	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Fz. Neupreis 20.150 EUR Fz. Notierung 13.050 EUR
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK 13.154 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Abbiegelicht, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn, Alarmanlage, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer 3,5" Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Digitaluhr, Display: 8-Zoll-Farb-Touchscreen, Drehzahlmesser, ESC Elektrisches Stabilitätsprogramm, Emergency Call System (eCall), Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Tankklappe, Frontkollisionswarner (FCW), Frontscheiben-Wisch-/Waschanlage, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik inkl. Pollenfilter und Umluftschalter, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Lederschaltknopf, Lenkrad: Höhenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung, Licht-aus-Automatik, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Paket: Funktion, Paket: Komfort, Polster: Stoff, Radio: 2 Lautsprecher hinten, Radio: 2 Lautsprecher vorne, Radio: Antenne, Radio: DAB Radio, Radio: RDS-Radio, Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss, Rdo: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Räder: Bereifung 185/55 R 15 auf Leichtmetallfelgen 6 J x 15, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Seitenaufprallschutz in den Türen, Servolenkung, elektronisch unterstützt, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12-Volt vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1 13.154 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.07.2025 bei Kilometerstand 39.769

Km-Korrektur

Km = 57613 Kateg.: 21 = 42750 Diff. = -14863
 BZ2K = -4.63677 (AS = 0.886825 BS = -0.005001) **-610 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Service laut Anzeige überfällig, (Bild 6)	400	voll	-400	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	400			-400 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne links Delle,
 Türeinstieg hinten links verdellt,
 Bremsscheiben Vorderachse nahe
 Verschleißgrenze, prüfen und Befund
 festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zwischenwert 2 **12.144 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-162 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	291 EUR
Abzug für Reifenzustand	
vorne links 5 mm SO	-36 EUR
vorne rechts 5 mm SO	-36 EUR
hinten links 4 mm SO	-48 EUR
hinten rechts 4 mm SS	-72 EUR
Legende	S/ Sommer / O Original / S Schaden
	-63 EUR

Zwischenwert 3 **12.081 EUR**

Zwischenwert 4 **12.081 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 10.229,00 EUR WD= 1.850,00 EUR VK= 12.079,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	8.613,45 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.636,55 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	10.250,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	10.168,07 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.931,93 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	12.100,00 EUR

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.