



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DH-DB 104E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000926194-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31205855</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq (2016->) Style Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHC851JFNU086498</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>46143 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>09.06.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.06.2026 14:50 49448 Lemförde</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>1</b>	Nächste HU / AU:	<b>07.2027 / 07.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Fahrzeug bei Abholung verschmutzt. Kostenerweiterung durch verdeckte Schäden möglich.

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Felge Vorne - Rechts	Korrodiert	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Dach	Kratzer	Lackieren
6.	Felge Hinten - Rechts	Korrodiert	Smart Repair
7.	Felge Vorne - Links	Korrodiert	Smart Repair
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
9.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
10.	Felge Hinten - Links	Korrodiert	Smart Repair
11.	A-Säule Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
12.	Dachrahmen - Links	Kratzer	Lackieren



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Fahrzeug außen	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



**Bilddokumentation**



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Felge Vorne - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



5. Dach  
Kratzer - Lackieren



6. Felge Hinten - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts  
Korrodiert - Smart Repair



7. Felge Vorne - Links  
Korrodiert - Smart Repair



7. Felge Vorne - Links  
Korrodiert - Smart Repair



8. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren



8. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



10. Felge Hinten - Links  
Korrodiert - Smart Repair



10. Felge Hinten - Links  
Korrodiert - Smart Repair



11. A-Säule Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



12. Dachrahmen - Links  
Kratzer - Lackieren



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**