



LPSVSEDEEML004861

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	89,936 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	2,676 km
Type / Model	Polestar 2	Main inspection (Report not on hand)	08/2026
Vehicle Identification number	LPSVSEDEEML004861	Power / Engine displacement	160 kW
First registration	26 Jul 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 tyre - Abrasion
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
9	Electronic systems	Electronic systems (Beleuchtung) - Specify findings - Perform diagnosis
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Paint
11	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratch(es) - Paint
12	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Repair and paint
14	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value
15	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R20 99V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/40 R20 99V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R20 99W	Michelin	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/40 R20 99W	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					09/2024

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46249278
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Polestar 2	Mileage (Read)	89,936 km
Vehicle Identification number	LPSVSEDEEML004861	First registration	26 Jul 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Mileage




Figure 11: Mileage



Figure 12: VIN



Figure 13: Mounted tyres



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46249278
Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 tyre - Abrasion



Damage #1: 2nd wheel set: 1 tyre - Abrasion



Damage #2: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #5: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #9: Electronic systems: Electronic systems (Beleuchtung) - Specify findings - Perform diagnosis



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Paint




Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Paint



Damage #12: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #12: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #12: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value




Damage #14: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #15: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #15: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #15: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



LPSVSEDEEML004861

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	89.936 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	2.676 km
Typ/Modell	Polestar 2	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEEML004861	Leistung / Hubraum	160 kW
Erstzulassung	26.07.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Reifen - Abrieb
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Beleuchtung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren
12	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
14	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
15	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/40 R20 99V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99W	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/40 R20 99W	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2024

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46249278
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Polestar 2	Laufleistung (abgelesen)	89.936 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEEML004861	Erstzulassung	26.07.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46249278
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - Abrieb




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - Abrieb



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #9: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Beleuchtung) - Befund festlegen - Diagnose



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #14: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm
224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -LS 0236E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEDEEML004861
Vertrags-Nummer:	51882078	Erstzulassung:	26.07.2021
Internes KZ:	14995927	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51882078
Amtliches Kennzeichen: HD -LS 0236E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.12.2022	9059834582	Fremdverschulden	Frontschaden	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51882078
Amtliches Kennzeichen: HD -LS 0236E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 64KWH Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer