

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002387003
Besichtigt am: 02.04.2026 14:49
Berichts-Nr: 10356823
FIN: WVVWZZZAAZND016067



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	05.04.2022
Laufleistung:	59.851 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tungsten Silver Metallic
Farbe Dach:	Tungsten Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Lautsprecher	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fortaleza 5,5 J x 15, Reifen 185/55 R 15
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Leichtmetallräder "Fortaleza" 5,5 J x 15	Gepäckraumabdeckung
4 Türen inkl. Vordersitze mit Höheneinstellung	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Leder, Handbremshebelknopf in Chrom
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalthorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel rechts, konvex	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegel von innen einstellbar	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Batterie 320A (49Ah)	Kurzheck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Linkslenker
Betriebserlaubnis Nachtrag	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Maps + More Dock
Bordwerkzeug	Mit Blende
Dachhimmel in light grey	move up!
Dämpfung hinten, Basis 1	Multifunktionsanzeige "Plus"
Dämpfung vorn	Multifunktionskamera
Dash Pad "Black Cube"	Multifunktionslenkrad in Leder
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionslenkrad in Leder
Drehstromgenerator 140 A	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Nicht Heissland
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Normalausführung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

Ohne Aufkleber und Embleme	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Standard-Klimazonen
Ohne Dachreling	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dekorleisten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Einparkhilfe	Tagfahrlicht
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Fußmatten	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typrüfland Deutschland
Ohne Nebelscheinwerfer	USB-Schnittstelle
Ohne Regenschirm(e)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sicherungsdose	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Sitzheizung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	
Rechtsverkehr	
Reifen 185/55 R 15	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,0 mm
Barum	Hinten	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	185/55 R 15 82 H	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/55 R 15 82 H	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/55 R 15 82 H	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	185/55 R 15 82 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
 Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 10.2025
 Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
10	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
11	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
13	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND016067

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar


ca. 20 Dellen



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren





6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026


9 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



10 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



11 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken



12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



13 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10356823
vom: 02.04.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

gehören nicht zur Ausstattung

