

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MS -WN 0036E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZNE047125
Vertrags-Nummer:	69714078	Erstzulassung:	04.04.2022
Internes KZ:	15018647	Kilometer-Stand:	151417
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: Mangangrau Metallic

Polsterung: Leder Nappa Mistral

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

38.621,85

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	831,93
4 Leichtmetallräder "Liverpool" 8 J x 18; AirStop-Reifen 235/45 R 18 rollwiderstandsoptimiert	411,76
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	1.008,40
Anhängervorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung	831,93
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegel absenkung, anklapp- und beheizbar, auf der F	151,26
Dachhimmel in Titanschwarz	222,69
Dachreling silber eloxiert	0,00
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für die Instrumententafel und die Türverkleidungen	436,97
Design & Komfort Paket	1.252,10
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	0,00
Gepäcknetz	84,03
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung	432,77
Lackierung Metallic	592,44
Leder Nappa Mistral	0,00
Lederpaket "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn	0,00
Lendenwirbelstützen vorn, auf der Fahrerseite elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion, Beifahre	0,00
Mangangrau Metallic	0,00
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	130,25
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	1.205,88
R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC	445,38
Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung	151,26
Rückfahrkamera "Rear View"	0,00
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	0,00
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	0,00
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	386,55
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

47.197,45

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

56.164,97

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

56.164,97

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	30
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1759	zul. Gewicht (kg):	2270

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 69714078
Amtliches Kennzeichen: MS -WN 0036E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 69714078
Amtliches Kennzeichen: MS -WN 0036E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.02.2023	29278	Wartungszusatzumfänge
01.02.2023	29278	Inspektion und Wartung
15.11.2023	58412	Wartungszusatzumfänge
15.11.2023	58412	Inspektion und Wartung
15.11.2023	58412	Getriebeölwechsel
15.03.2024	74991	Wartungszusatzumfänge
15.03.2024	74991	Bremsflüssigkeitswechsel
15.03.2024	74991	Inspektion und Wartung
17.04.2024	45465	Wartungszusatzumfänge
17.04.2024	45465	Inspektion und Wartung
08.08.2024	88389	Inspektion und Wartung
08.08.2024	88389	Inspektion und Wartung
08.08.2024	88389	Wartungszusatzumfänge
08.08.2024	88389	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	88389	Inspektion und Wartung
08.01.2025	88389	Wartungszusatzumfänge
27.01.2025	104344	Wartungszusatzumfänge
27.01.2025	104344	Inspektion und Wartung
17.04.2025	50000	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
17.04.2025	50000	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.06.2025	118511	Getriebeöl
17.06.2025	118511	Inspektion und Wartung
17.06.2025	118511	Wartungszusatzumfänge
17.06.2025	118511	Getriebeölwechsel
08.12.2025	133901	Wartungszusatzumfänge
16.06.2026	150442	Inspektion und Wartung
16.06.2026	150442	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0031220617 - 0069714078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	MS-WN 36E	Fzg.-Ident.-Nummer	WVWZZZ3CZNE047125
Fabrikat	VW	1. Zulassung	04.04.2022
Typ	Passat 1.4 TSI GTE Variant DSG	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Mangan-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	151.418 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2027
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.395 ccm / 160 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94 W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94 W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94 W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/45 R 18 94 W	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/55 R 17 98 V XL	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/55 R 17 98 V XL	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/55 R 17 98 V XL	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/55 R 17 98 V XL	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 16.06.2026 bei km 150.442.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 3 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Heckklappe elektrisch-untypische Geräusche) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. 2x Hauptschlüssel, 1x mobile Key Card. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ "Business Premium"-Paket inkl. Navigation | ✓ 4 Leichtmetallräder "Liverpool" 8 J x 18; AirStop-Reifen 235/45 R 18 rollwiderstandsoptimiert |
| ✓ Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl | ✓ Anhängervorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung |
| ✓ Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegel absenkung, anklapp- und beheizbar, auf der F | ✓ Dachhimmel in Titanschwarz |
| ✓ Dachreling silber eloxiert | ✓ Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für die Instrumententafel und die Türverkleidungen |
| ✓ Design & Komfort Paket | ✓ Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| ✓ Gepäcknetz | ✓ Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung |
| ✓ Lackierung Metallic | ✓ Leder Nappa Mistral |
| ✓ Lederpaket "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn | ✓ Lendenwirbelstützen vorn, auf der Fahrerseite elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion, Beifahre |
| ✓ Mangangrau Metallic | ✓ Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen |
| ✓ Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | ✓ R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC |
| ✓ Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung | ✓ Rückfahrkamera "Rear View" |
| ✓ Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | ✓ Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion |
| ✓ Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View" | ✓ Winterkomplettträger 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Tür hinten links, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad hinten links, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Teilleder-, verkratzt, Gebrauchsspur

Ohne Zuordnung

Heckklappe elektrisch, untypische Geräusche (Bild 12, Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Dahmen, Maximilian

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.




Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Heckklappe elektrisch, untypische Geräusche, prüfen

Fotoanlage



Bild 13. Heckklappe elektrisch, untypische Geräusche, prüfen



Bild 14. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, lackieren




Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 26. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 34. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 36. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 37.



Bild 38.