


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002403919
Besichtigt am:	10.04.2026 16:07
Berichts-Nr:	10417154
FIN:	WVGZZZCSZPY058648

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	06.04.2023
Laufleistung:	23.232 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Hinten
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 Leseleuchten vorn
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW
 4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16
 4 Türen
 5-Gang-Schaltgetriebe
 6 Lautsprecher
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Dachhimmel
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen für Sondermodell
 Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einstiegsleisten für Sondermodell
 Einton-Signalhorn
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
 Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Pamplona
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Ganzjahresreifen 205/60 R 16
 Gehobene Komfort-Ausstattung
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
 Geschwindigkeitsbegrenzer
 Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Handbremshebelgriff in Leder
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachse "Standard"
 Innenspiegel automatisch abblendend
 Instrumententafel geschäumt
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radio
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Leuchte im Fußraum vorn	Radschrauben Standard
Leuchtweitenregulierung	Radstand
Linkslenker	Rechtsverkehr
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regensensor
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MOVE	Reifenkontrollanzeige
Müdigkeitserkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionskamera	Schaltgetriebe MQ200
Multifunktionslenkrad in Leder	Schalthebelknauf in Leder
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Normalsitze vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notbremsassistent "Front Assist"	Servolenkung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne 2. Batterie	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Anhängervorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Standard-Klimazonen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dachreling	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Differenzialsperre	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Dynamic Drive Control	Telefonschnittstelle
Ohne ECO-Funktion	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sprachsteuerung	Typprüfland Deutschland
Ohne Spurwechselassistent	Überhang hinten, mittel
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zusätzliche Bereifung	Version Standard
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Panorama-Ausstell-/Schiebedach	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Panorama-Ausstell-/Schiebedach	Vordersitze beheizbar
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden	Stoßstange hinten	€ 2.705,21
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.705,21

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY058648

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug






Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



 Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair







2 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

