



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002510234
Besichtigt am: 17.06.2026 11:25
Berichts-Nr: 10819312
FIN: TMBJU0NX7RY202217



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVC
Erstzulassungsdatum:	06.06.2024
Laufleistung:	26.228 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"Edition"	Beheizbare Windschutzscheibe
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Berganfahrassistent
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW"	Betriebsspannung 12 V
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Bordliteratur in Deutsch
"SOUND SYSTEM CANTON"	Bordwerkzeug und Wagenheber
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"TRAVEL ASSIST HIGH"	Challenge Paket
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Columbus PLUS Business
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Türen	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Dämpfung hinten,Sportausführung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Dekor-Einlagen
A8	Differenzialsperre vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten	Drehstromgenerator 180 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekästen im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustik-Paket Extra	-
Alu Pedalen	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerkniefahrer
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Head-Up Display
Heckscheibenwischer "AERO"
Heckspoiler in Wagenfarbe
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfort BASIS
Komfort Paket 3
Komforttelefonie, ohne Au~enantenneanbindung mit Kabelloses Laden
Kopfstützen für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Mit Adapter
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Multifunktionskamera
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Multipler Matrix-Beam
Navi Columbus + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netzprogramm + Cargoelemente
Netztrennwand

Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Skisack
Ohne Speedlimiter (LIM)
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Parken & Sicht
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Progressive Lenkung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

Scheibenbremsen vorn	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Schlüssellosses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Schriftzugsatz	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheit	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Soundaktor	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transport	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typprüfand Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	
Variant/Avant	
Variante Grundausstattung	
Vier-Lenkerachse	
Virtuelles Pedal	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	
Zierleisten schwarz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Schwellerverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
13	Heckklappe	Kratzer	Polieren
14	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJU0NX7RY202217

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

3 St.



6 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026

7 - Schwellerverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10819312
vom: 17.06.2026


12 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

Kommentar

2 St.



13 - Heckklappe - Kratzer - Polieren



14 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

