

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002466805
Besichtigt am: 27.05.2026 13:41
Berichts-Nr: 10694195
FIN: VSSZZZKMZNR051969



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	31.03.2022
Laufleistung:	24.204 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	02.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	15.200 km
Restlauf bis Service:	13.300 KM

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/5, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz und Kupfer	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Elektrische Anhängavorrichtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängavorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	FULL LINK
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Sportausführung	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Hybrid-Antriebssystem PHEV
DC/DC Wandler 3,0 KW	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Diese PR-Nr. wird durch PR-Nr. 8X6 der Familie SWR ersetzt (Aktualisierung MJ23)	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Klimakomfortscheibe	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kompensor Ausf. 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Sonderspezifikationen
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Steckdose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Pannenset
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Parklenkassistent
Mit Multifunktionskamera	Privater Notruf
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
MPV Formentor	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationsgerät-High	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nebelschlussleuchte	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Nicht Heissland	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Car2X	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung CUPRA Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad mit Bediensatelliten

Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Umgebungskamera

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 19.836,86
Summe (ohne MwSt.):				€ 19.836,86

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKMZNR051969

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10694195
vom: 29.05.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar

Lackeinschlüsse





3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

