

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Comfortline
2016 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZGX110523
Eerste registratie	25-05-2016
APK geldig tot	04-10-2024
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	279.760 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	279.760 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 6

- Airco
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2016	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 279.760 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2021

Schades (31)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Touchscreen functioneerd niet

Schade exterieur - Rechtsvoor


Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Diverse toebehoren in laadruimte

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Mistlamp manco

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Deur RV loopt aan op spatbord


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Hardnekkig vuil + diverse bouten manco


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ sleepoog kapje manco

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Binnenspiegel

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Zonneklep clip

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Schokdemper toe aan vervanging

Exterieur opmerking 21 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 6 gemelde schade -

Technisch opmerking 4 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
17-05-2016		Importeur
25-05-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
04-11-2020		Lease
08-12-2020		Autobedrijf
22-12-2020	Laatste tenaamstelling	Particulier
04-10-2024	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- achterrautverwarming
- achterrautwisser
- airco
- alarm klasse I(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- comfortstoel(en)
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- verwarmde voorruit
- zij airbag(s) voor
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

