



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002363343
Besichtigt am: 17.03.2026 19:46
Berichts-Nr: 10267470
FIN: WVVZZZ3CZPE045956



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	13.03.2023
Laufleistung:	106.137 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.773 mm
Fahrzeughöhe:	1.516 mm
Fahrzeugbreite:	1.832 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.100 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und LichtdrehSchalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten,Basis 1	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Keine Aktionsausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kindersicherung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn	Ohne Differenzialsperre
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Dynamic Drive Control
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne ECO-Funktion
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Feuerlöscher
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Garagentoröffner
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Head-Up Display
LED-Rückleuchten	Ohne Heckspoiler
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne integriertes Mautsystem
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Lichtassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modellpflege KW 45	Ohne Sonnenschutzrollo
Motorenstart Standard	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Uhr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Netztrennwand	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Ohne zusätzliche Bereifung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Ohne 2. Batterie	Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-
 Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	1,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	1,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	1,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Rücklicht links	Wassereintritt	Ersetzen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.944,29
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 22.444,29

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	176,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	64,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	174,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE045956

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10267470
vom: 20.03.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



2 - Rücklicht links - Wassereintritt - Ersetzen



3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

