



WBA11FZ040FR20067

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.306 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1.900 km
Typ/Modell	318d	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	WBA11FZ040FR20067	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	09.06.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46357976
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46357976
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Marvin Rinke



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	318d	Laufleistung (abgelesen)	47.306 km
Fahrgestellnummer	WBA11FZ040FR20067	Erstzulassung	09.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46357976
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Marvin Rinke




Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

NOx:	16.3 mg/km		
THC + NOx:	39.3 mg/km		
Partikelmasse:	0.20 mg/km		
Partikelzahl:	4.05 *10 ¹⁰ /km ³		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.220 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	165 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	128 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	137 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	134 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite		- km	
Elektrische Reichweite innerorts		- km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 32 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.84 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
-	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
-	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja/nein

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	BMW AG	046CC0153112	
			
		www.PS-Team.de	
EG-Übereinstimmungsbescheinigung			
(vollständige Fahrzeuge)			
Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 001051	VVS 00105 1	TSN DDH
DE 00 000083 WBA11FZ040FR20067 1968528			
			
WBA11FZ040FR20067			

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:

BMW
G3K
11FZ
IAA500M0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

318d

IP-0000895-WBA-1
AT-0000073-WBA-1
24-WBA-DH29
RL-0100732-WBA-1
-
PR-0000081-WBA-1
-
M1

0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

WBA11FZ040FR20067
2023-05-22


mit dem in der am
2022-09-13

erteilten Genehmigung
e1*2007/46*2017*09

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

23.05.2023
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2
und Räder: 4
1 Achse 2 -

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2851 mm
4713 mm
1827 mm
1440 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen

1735 kg
1749 kg

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

2225 kg
Achse 1: 1010 kg
Achse 2: 1315 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

4025 kg

18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:

1800 kg
750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B , 2: -

22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:

Selbstzündung/4-Takt
Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:

NOVC-HEV
4;in Reihe
1995 cm³

26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E
27. Höchstleistung

26.1 Mono fuel

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

110.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW

28. Getriebe (Typ):

automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

213 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1573 mm 2. 1588 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

AC

40. Farbe des Fahrzeugs:

SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch: 71.10 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3000 min⁻¹
Fahrgeräusch: 66.00 dB(A)

47. Abgasnorm:

Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 1820 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 170.0 N
47.1.3.1 f1 -0.205 N/(km/h)
47.1.3.2 f2 0.03486 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:

47.6 mg/km

THC:

mg/km

NMHC:

mg/km

Seite 3

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 417510
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 -
2024 318 d MHEV
Listenpreis 46.554,63
VIN WBA11FZ040FR20067
Erstzulassungsdatum 9.6.2023
Kennzeichen M-SV 5999

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417510

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025109236	24.06.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.133,44
2025109279	03.07.2025	Windschutzscheibe gerissen	
2026105867	24.03.2026	Stoßfänger hinten links	
2026108012	18.05.2026	Fahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -