


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F0 RMA27705	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC5227	Laufleistung	30 332 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓



Fahrzeugdokumente / Schlüssel










Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen




Außenschäden

 <p>1</p>	Bauteil	Außenspiegelkappe	 <p>2</p>	Bauteil	Tür oberhalb
	Position	Rechts		Position	Vorne rechts
	Beschreibung	Ersetzen		Beschreibung	Delle
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türzierleiste	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Türzierleiste																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelverbreiterung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügelverbreiterung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-											
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.568,76€
---------------------	------------------