


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS4 R1085959	Erstzulassung	13.01.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI6570	Laufleistung	12 518 km
Modell	ASTRAL 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum
------------	-------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Warndreieck	✔
Warnweste	✔
Hutablage	✔
Fußmatte HR	✔
Fußmatte HL	✔
Fußmatte VR	✔
Fußmatte VL	✔
Kugelkopf Anhängerkupplung	✔
Bedienungsanleitung Radio	✘
Antenne	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Verbandskasten	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen











Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebraucht	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Externes Gutachten</td></tr> <tr><td></td><td>Außenschäden</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>-</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Externes Gutachten		Außenschäden	Position	Rechts	Beschreibung	-	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																						
Position	-																						
Beschreibung	Gebraucht																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Externes Gutachten																						
	Außenschäden																						
Position	Rechts																						
Beschreibung	-																						
Anmerkungen	-																						
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Fensterschachtabdichtung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Fensterschachtabdichtung	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-		
Bauteil	Fensterschachtabdichtung																						
Position	Vorne links																						
Beschreibung	Kratzer																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Alufelge 16"																						
Position	Vorne rechts																						
Beschreibung	Kratzer																						
Anmerkungen	-																						
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebraucht	Anmerkungen	-		
Bauteil	Türgriff Außen																						
Position	Vorne rechts																						
Beschreibung	SR Kratzer																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Tür																						
Position	Vorne links																						
Beschreibung	Gebraucht																						
Anmerkungen	-																						
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenreinigung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenreinigung	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-		
Bauteil	Außenreinigung																						
Position	-																						
Beschreibung	Fehlende Elemente																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Seitenwand																						
Position	Hinten links																						
Beschreibung	SR Delle																						
Anmerkungen	-																						

Sonstiges

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Externes Gutachten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale(2)</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Externes Gutachten	Position	-	Beschreibung	Pauschale(2)	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Externes Gutachten</td></tr> <tr><td></td><td>Mechanik</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>-</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Externes Gutachten		Mechanik	Position	Vorne rechts	Beschreibung	-	Anmerkungen	-
Bauteil	Externes Gutachten																						
Position	-																						
Beschreibung	Pauschale(2)																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Externes Gutachten																						
	Mechanik																						
Position	Vorne rechts																						
Beschreibung	-																						
Anmerkungen	-																						

Anmerkungen

Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt. Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.798,24€
---------------------	------------------