



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>MR-IX 41</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000919757-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31171197</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Xceed (2019->) Platinum Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH5F14GLL057428</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>44690 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>30.07.2021 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.05.2026 35083 Wetter</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>automatic</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1353 ccm / 103 kW (140 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>08.2026 / 08.2026</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Nein</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/45/R18/-V 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/45/R18/-V 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/45/R18/-V 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/45/R18/-V 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar



- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
  
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2650 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
  
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Soundsystem JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- Sonderlackierung White DeLuxe

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden	
	<b>Karosserie außen</b>

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
4.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Smart Repair
	<b>Karosserie innen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
6.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
7.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
8.	Wartung	Fehlt	Erneuern
9.	Verlust der Herstellergarantie	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Smart Repair



4. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



4. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Smart Repair



6. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**