

Mercedes-Benz C 200 d
Auftragsnummer: 855.0001.963

FIN: W1K2052011G004779
Kennzeichen: 2-ARG-827



Fahrzeugdaten

Laufleistung	153.949 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	07.07.2020	HU	07/2027
Hubraum (ccm)	1.597	Motorleistung (kw)	118
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	162 Tag(e)
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	3 / 3 mm
2.	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS
Alarmanlage
Anhängerkupplung abnehmbar
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notbremsassistent
Reifendruckkontrolle
Servolenkung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2 Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
3 Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
4 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
5 Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6 Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2 Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - kein Abzug