

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS0 RY603617	Erstzulassung	25.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	15 480 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	17.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6852308	Datum der Bewertung	23.03.2026
Datum Beauftragung	17.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



### Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓

### Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✗
Fußmatte HL	✗
Fußmatte VR	✗
Fußmatte VL	✗

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

### Reifen

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm










Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€	
		Position		-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 25,00
		Reparaturmethode	Ersetzen	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>225,00€</b>
2		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
3		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Wischerblatt	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	12,42€	
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	26,42€	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 2,64
		Reparaturmethode	Ersetzen	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>23,78€</b>
7		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	270,66€	
		Position		-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	340,66€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%	
		Intensität		-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 34,07
		Reparaturmethode	Ersetzen	-	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>306,59€</b>

**DEKRA Automotive Solutions**
**Anmerkungen**

fahrzeug verschmutzt.

**Zusammenfassung Bewertung**

Rep.Kosten o. MwSt.	617,08€	Abwertung o. MwSt	-61,71€	Minderwert o. MwSt	555,37€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,60	84,00€	10,00 %	-8,40€	75,60€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Verschiedene**

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	533,08€	10,00 %	-53,31€	479,77€
Pauschale	-617,08€	-	-	-617,08€